

**POGGI**

*trasmissioni meccaniche s.p.a.*

Società unipersonale  
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di MP S.p.A.



# Cinghie e pulegge dentate passo metrico

Metric pitch timing drives

Zahnriemen-Antriebe metrische Teilung

Transmissions dentées pas métrique

Transmisiones dentadas paso métrico

EDITION 2015

CATALOG 3515X





<b>Trasmissioni dentate passo metrico</b> Metric pitch timing drives Zahnriemenantriebe metrische Teilung Transmissions dentées pas métrique Transmisiones dentadas paso métrico	Pagina Page Seite Page Página
<b>Introduzione</b> Introduction Einleitung Introduction Introducción	D-3
<b>Cinghie dentate passo metrico e passo metrico DL</b> Timing belts metric pitch and DL metric pitch Zahnriemen metrische Teilung und metrische Teilung DL Courroies dentées pas métrique et pas métrique DL Correas dentadas paso métrico y paso métrico DL	D-9
<b>Cinghie dentate passo metrico a metraggio</b> Timing belts metric pitch open length Endliche Zahnriemen metrische Teilung Courroies dentées pas métrique ouvertes Correas dentadas paso métrico abiertas	D-15
<b>Piastre di bloccaggio per cinghie dentate</b> Clamping plates for belt attachment Spannplatten für Riemenbefestigung Plaques tendeuses pour la fixation des courroies Láminas tensoras para la fijación de las correas	D-16
<b>Pulegge dentate passo metrico</b> Timing pulleys metric pitch Zahnscheiben metrische Teilung Poulies dentées pas métrique Poleas dentadas paso métrico	D-17
<b>Calcolo delle trasmissioni dentate</b> Selection procedure of timing drives Berechnung von Zahnriemenantrieben Calcul des transmissions dentées Cálculo de las transmisiones dentadas	D-29
<b>Montaggio</b> Assembling Montage Montage Montaje	D-51
<b>Calcolo delle trasmissioni lineari con cinghie a metraggio</b> Selection procedure of linear drives with open length belts Berechnungsmethode von Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen Méthode de calcul des transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres Procedimiento de cálculo de las transmisiones lineales con correas abiertas a metros	D-55
<b>Tolleranze di costruzione delle pulegge e delle cinghie</b> Tolerance specification for the pulleys and belts Fertigungstoleranzen für die Zahnscheiben und Zahnriemen Tolérances de fabrication pour les poulies et courroies Tolerancias de fabricación de las poleas y correas	D-68



# Trasmissioni dentate passo metrico a norme DIN 7721

Timing drives metric pitch according to DIN 7721 specifications

Zahnriemenantriebe metrische Teilung nach DIN 7721

Transmissions dentées pas métrique selon les normes DIN 7721

Transmisiones dentadas paso métrico según las normas DIN 7721

## INTRODUZIONE

La cinghia dentata positiva è la più moderna realizzazione nel campo delle trasmissioni; nata dalla ricerca tecnica, racchiude in sè tutte quelle migliorie che dalle trasmissioni normali non si possono ottenere. Infatti nel confronto riportato nella tavola sottostante si può facilmente rilevare la notevole versatilità d'impiego di queste cinghie dentate delle quali questo prospetto vuole essere d'introduzione e preparazione per i tecnici rivelandone tutte le caratteristiche strutturali e d'impiego.

## INTRODUCTION

The synchronous belt drive represents the most modern and efficient power transmission system. Born from the evolution of technology, it contains in itself all of the improvements the classical belt drives cannot offer. This drive system offers an outstanding application versatility that can be easily taken from the table. This catalogue has been tailored to provide designers with general and specific information, including construction and design features.

## EINLEITUNG

Die Synchronriemenantriebe stellen die modernste und leistungsfähigste Kraftübertragungstechnik dar. Geboren aus dem technologischen Fortschritt enthalten sie alle Weiterentwicklungen, die man mit den klassischen Riemenantrieben nicht erreichen kann. Dieses Antriebssystem bietet eine ausgedehnte Anwendungsvielseitigkeit, die auf den ersten Blick in der nachstehenden Tabelle entnommen werden kann. Uns würde es sehr freuen, mit diesem Katalog, dem Entwurfsingenieur allgemeine, aber auch ausführliche Informationen über den Aufbau und die Einsatzgebiete dieser Antriebe erteilen zu können.

## INTRODUCTION

La transmission par courroie synchrone représente le système de transmission de puissance le plus moderne et efficace. Née de l'évolution technique, elle renferme tous les développements qui l'on n'obtient pas des transmissions classiques. Dans le tableau ci-dessous on peut aisément remarquer la large gamme des applications de ces transmissions présentées ici aux techniciens, en montrant toutes les caractéristiques structurelles et d'utilisation.

## INTRODUCCIÓN

La transmisión por correa sincronizada, representa el sistema más moderno y eficaz de transmisión de potencia. Nacida de la evolución técnica, entraña todos los progresos que no se alcanzan por medio de las transmisiones clásicas. En la tabla más abajo se puede fácilmente notar la amplia gama de las aplicaciones de estas transmisiones, presentadas aquí a los proyectos, mostrando todas las características estructurales y de empleo.

## Caratteristiche tecniche ed economiche

Features of synchronous drives

Eigenschaften der Synchronantriebe

Caractéristiques des transmissions synchrones

Características de las transmisiones síncronas

Vantaggi tecnici Advantages Vorzeile Avantages Ventajas	Tipo di trasmissione Drive type - Antrieb typ Type de transmission - Tipo de transmisión					Motivo Reason Ursache Raison Razón	
	Cinghie Belts - Riemen - Courroies - Correas			Ingranaggi Gear Getriebe Engranajes	Catene Chains Ketten Chaînes Cadenas		
	Piatte Flats Flachriemen Plates Planas	Trapezoidal V-belts Keilriemen Trapézoïdales Trapeciales	Dentate Timing Zahnriemen Dentées Dentadas				
Minima tensione iniziale Minimum initial tension - Geringe Vorspannung Tension initiale minime - Mínima tensión inicial				*	*	*	Trasmissione non condizionata dall'attrito Friction-free transmission
Minima sollecitazione dei supporti Low bearing load - Minimale Lagerbelastung Charge minimale sur les paliers - Carga mínima sobre los soportes				*	*	*	Antrieb unabhängig von der Reibung Transmission non dépendante du frottement
Assenza di scorrimento Slipless operation - Schlupffreier Lauf Absence de patinage - Ningún deslizamiento				*	*	*	Transmisión no condicionada al rozamiento
Rendimento elevato High efficiency - Hohe Wirkungsgrad - Rendement optimal - Alto rendimiento				*	*	*	Costituzione dei materiali impiegati Construction features of the materials in use
Elevata trasmissibilità di potenza High power transmission ratings - Hohe Leistungsübertragung Puissance transmissible élevée - Potencias transmisibles elevadas				*	*	*	Konstruktion der Herstellungs-materialien Composition des matériaux employés
Inestensibilità - No elongation - keine Dehnung - Inextensibilité - Inextensibilidad				*	*	*	Composición de los materiales empleados
Silenziosità Quiet operation - Geräuscharmer Lauf Fonctionnement silencieux - Funcionamiento silencioso	*	*	*				
Ampia gamma di rapporti di trasmissione Wide range of transmission ratios - Großer Übersetzungsverhältnisbereich Large gamme de rapports de transmission Amplia gama de relaciones de transmisión				*	*	*	
Ampia gamma di velocità periferiche Wide speed range - Großer Geschwindigkeitsbereich Large gamme de vitesses - Amplia gama de velocidades				*	*		
Ingombri ridotti Compact drives - Geringer Platzbedarf Encombraments réduits - Ocupación de espacio reducida				*	*	*	
Leggerezza - Light weight - Leichtgewicht - Légèreté - Ligereza				*	*	*	
Esclusione di lubrificazione No lubrication - Keine Schmierung Absence de lubrification - Ausencia de lubricación	*	*	*				
Ridotta manutenzione Reduced maintenance - Niedriger Wartungsbedarf Entretien réduit - Mantenimiento reducido	*	*	*				
Elevata coppia a bassa velocità Low speed, high torque operation Hohes Drehmoment mit geringer Geschwindigkeit Couple élevé à petite vitesse - Par elevado a baja velocidad				*	*	*	
Elevati sovraccarichi High load carrying capacity - Hohes Überlastvermögen Surcharges élevées - Sobrecargas elevadas				*	*	*	



# Trasmissioni dentate passo metrico a norme DIN 7721

Timing drives metric pitch according to DIN 7721 specifications

Zahnriemenantriebe metrische Teilung nach DIN 7721

Transmissions dentées pas métrique selon les normes DIN 7721

Transmisiones dentadas paso métrico según las normas DIN 7721

Nelle trasmissioni a cinghie dentate positive il moto viene trasmesso dalla puleggia alla cinghia e viceversa per reciproco ingranamento dei denti delle stesse come se si trattasse di una vera e propria trasmissione ad ingranaggi, quindi con assenza di scorrimento e con perfetto sincronismo. Le cinghie dentate positive grazie alla loro robusta struttura permettono la realizzazione di trasmissioni poco ingombrianti e di elevata potenza assicurando una quasi totale assenza di rumorosità. Permettono inoltre il loro impiego senza precaricare eccessivamente i supporti in quanto non richiedono forti tensionamenti iniziali di funzionamento. Le cinghie in poliuretano offrono una buona resistenza agli olii minerali ed ai grassi, hanno buona stabilità in ambienti tropicali e possono lavorare a temperature fra i -30°C e i +80°C con brevi punte fino a 120°C. Hanno scarsa resistenza ad acidi ed alcali e buona resistenza all'ozono. Le cinghie in poliuretano possono essere utilizzate vantaggiosamente anche come nastri trasportatori in quanto, sul dorso delle stesse si possono saldare tasselli o profili per il trasporto di particolari.

The synchronous belt drives have the motion reciprocally transmitted from pulley to belt through the tooth engagement as if it were a real gear drive. This ensures slipless operation and perfect synchronization. The strong structure of the synchronous belts allows the realization of drives that can transmit high transmission ratings with compact design and quiet operation. There is no need for high installation tension and, consequently, less load on bearing is provided. The polyurethane timing belts provide a good resistance to mineral oils and to greases. They have a good tropic-proof stability and have a temperature range from -30°C to +80°C, temporarily higher to +120°C. They are conditionally resistant to acids and alkalis and have a good resistance to ozone. The polyurethane timing belts can be also used as conveyors. With supplementary welded-on cams or profiles on the back of the belt, they can become transport belts.

Die Synchronzahnriemenantriebe übertragen die Bewegung durch den gegenseitigen Eingriff der Riemenzähne in die Scheibe, als ob es ein echtes Getriebe wäre. Das gewährleistet einen schlupffreien Lauf und Synchronisationsgenauigkeit. Dank seiner starken Konstruktion bietet der Synchronriemen die Möglichkeit Antriebe mit niedrigem Platzbedarf, großer Leistungsfähigkeit sowie ruhigem Lauf auszuführen. Dadurch sind hohe Vorspannungen nicht erforderlich und die Lagerbelastung wird auf ein Minimum reduziert. Die Polyurethan-Zahnriemen bieten eine gute Beständigkeit gegen die Mineralöle und die Fette. Sie weisen eine gute Hitzebeständigkeit in einem Temperaturbereich von -30°C bis +80°C auf, kurzzeitig auch bis zu einer maximalen Temperatur von +120°C. Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen und gut beständig gegen Ozon. Die Polyurethan-Zahnriemen können im Bereich der Fördertechnik angewandt werden. Mit Mitnehmern oder Nocken auf dem Riemenrücken verschweißt, ist es möglich, Transporte von Teilen zu realisieren.

Les transmissions par courroies dentées synchrones transmettent le mouvement réciproquement de la poulie à la courroie par la poussée des dents, comme si elle était une vraie transmission par engrenages, en assurant ainsi l'absence de patinage et le synchronisme parfait. Les courroies synchrones, grâce à leur structure compacte, permettent la réalisation de transmissions avec un encombrement et un niveau sonore réduits et des puissances élevées. Donc, n'ayant pas besoin de tension de montage élevées, on réduit les charges sur les paliers. Les courroies en polyuréthane offrent une bonne résistance aux huiles minérales et aux graisses. Elles maintiennent une bonne stabilité dans les climats tropicaux et ont une température d'utilisation entre -30°C et +80°C avec des pointes jusqu'à +120°C. Elles sont peu résistantes aux acides et aux alcalis et ont une bonne résistance à l'ozone. Les courroies en polyuréthane peuvent être utilisées comme bandes transporteuses aussi, car sur leur dos on peut solder des entraîneurs pour le transport de pièces.

Las transmisiones por correas dentadas sincronizadas, transmiten el movimiento recíprocamente de la polea a la correa por medio del impulso de los dientes, como si fuera una verdadera transmisión por engranajes, asegurando ningún deslizamiento y el sincronismo perfecto. Las correas síncronas, gracias a su estructura compacta, permiten realizar unas transmisiones con una mínima ocupación de espacio, de potencia elevada y con un bajo nivel de ruido. Por lo tanto, pues que no es preciso tener elevadas tensiones de montaje, se reducen las cargas sobre los soportes. Las correas de poliuretano ofrecen una buena resistencia a los aceites minerales y a las grasas. Guardan una buena indeformabilidad en los climas tropicales y tienen una temperatura de funcionamiento entre -30°C y +80°C con breves puntas hasta +120°C. Tienen pocas resistencia a los ácidos y a los álcalis y una buena resistencia al ozono. Las correas de poliuretano pueden utilizarse también como cintas transportadoras, porque en su lomo se pueden soldar tacos o perfiles para el transporte de piezas.

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE CINGHIE

La cinghia è caratterizzata dalla seguente struttura:

## BELT COMPONENTS

The structure of the belt is shown as follows:

## AUFBAU DER ZAHNRIEMEN

Die Bestandteile der Zahnriemen sind:

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURALES DES COURROIES

La courroie est caractérisée par la structure suivante:

## CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS CORREAS

La correa se caracteriza por la siguiente estructura:



### A) Inserto resistente in acciaio

The steel tensile member  
Die Stahl-Zugkörper

Élément intercalaire résistant en acier  
Elemento interior resistente de acero

### B) Corpo della cinghia in poliuretano

The polyurethane belt body  
Der Polyurethan-Riemenkörper  
Corps de la courroie en polyuréthane  
Cuerpo de la correa de poliuretano



L'inserto resistente è l'elemento che costituisce l'anima della cinghia, sopporta interamente i carichi ed è costituito da fili d'acciaio ad elevato carico di rottura. L'inserto è avvolto a spirale per tutta la larghezza della cinghia e la sua posizione determina la linea primitiva della stessa. I denti ed il corpo della cinghia nel quale è annegato l'inserto resistente sono in poliuretano le cui caratteristiche sono:

- l'eccellenziale resistenza alla fatica;
- l'ottima resistenza al calore;
- la buona resistenza agli olii lubrificanti minerali;
- l'indeformabilità nel tempo.

The tensile member is the belt core and its load carrying element. It consists of steel cords helically wound along the belt width providing high breaking load. Its position determines the belt pitch line. The belt teeth and body, that encases the tensile member, are made of polyurethane. This provides:

- exceptional resistance to flex fatigue;
- maximum resistance to heat;
- high resistance to mineral lubricating oils;
- no deformation during ageing.

Fortlaufend und spiralförmig aufgewickelte Stahlseile bilden das Zugelement und damit das Kernstück des Riemens. Sie sind gekennzeichnet durch eine große Zugfestigkeit. Ihre Lage bestimmt die Wirklinie des Riemens. Die Zähne und der Riemenrücken, welche die Zugkörper umschließen, sind aus Polyurethan hergestellt. Die Eigenschaften sind:

- eine außerordentliche Ermüdungsfestigkeit;
- hohe Temperaturbeständigkeit;
- gute Ölbeständigkeit;
- Keine Verformung mit dem Zeitlauf.

L'élément intercalaire constitue l'âme de la courroie en supportant entièrement les charges. Il est formé par des cordons en acier ayant une charge de rupture élevée, enroulés pour toute la largeur de la courroie et sa position en détermine la ligne primitive. Les dents et le corps de la courroie, dans lequel l'élément est noyé, sont de polyuréthane qui offre:

- une résistance exceptionnelle à la fatigue;
- une très bonne résistance à la chaleur;
- une bonne résistance aux huiles lubrifiantes minérales;
- l'indéformabilité avec l'âge.

El elemento resistente constituye el alma de la correa y soporta completamente las cargas. Está formado por unos cables de acero con carga de rotura elevada y es enrollando en espiral en toda la anchura de la correa. Su posición determina la línea primitiva de la correa misma. Los dientes y el cuerpo de la correa, en que se halla introducido el elemento resistente, son de poliuretano que ofrece:

- una excepcional resistencia a la fatiga;
- una óptima resistencia al calor;
- una buena resistencia a los aceites lubricantes minerales;
- la indeformabilidad con el tiempo.



# Trasmissioni dentate passo metrico a norme DIN 7721


Timing drives metric pitch according to DIN 7721 specifications

Zahnriemenantriebe metrische Teilung nach DIN 7721

Transmissions dentées pas métrique selon les normes DIN 7721

Transmisiones dentadas paso métrico según las normas DIN 7721

Specifiche per le cinghie - Belt specifications - Bezeichnung des Riemens - Spécifications pour les courroies - Definiciones para las correas



## Codice di identificazione di una cinghia

Belt code designation

Bestellcode des Riemens

Code de désignation d'une courroie

Código de identificación de una correa

## Esempio - Example - Beispiel - Exemple - Ejemplo:

**Passo in mm**  
Pitch in mm - Teilung in mm  
Pas en mm - Paso en mm

T5 500 16

**Sviluppo primitivo**  
Pitch length - Wirklänge  
Longueur primitive - Longitud primitiva

**Larghezza cinghia**  
Belt width - Riemenbreite  
Largeur de la courroie - Ancho de la correa

## DEFINIZIONI

### **p = Passo**

È la distanza fra gli assi di due denti contigui siano essi quelli della puleggia o della cinghia purché misurata sulla circonferenza o sulla linea primitiva. Il passo della cinghia e il passo della puleggia devono avere lo stesso valore. Per avere una perfetta trasmissione la linea primitiva della cinghia deve coincidere con la circonferenza primitiva della puleggia.

## DEFINITIONS

### **p = Pitch**

It is the distance between the axes of two adjacent teeth, both of the pulley or of the belt, as measured on the circumference or on the pitch line. The belt pitch and the pulley pitch must have the same value. In order to have a perfect drive, the belt pitch line must match with the pulley pitch circle.

## ERLÄUTERUNGEN

### **p = Teilung**

Es ist der Abstand zwischen den Achsen von zwei benachbarten Zähnen wozu sowohl die Zähne der Riemenscheibe als auch diejenigen des Riemens gehören (gemessen entweder auf dem Kreisumfang oder auf der Wirklänge). Die Riemenscheibe und die Scheibenteilung müssen den gleichen Wert haben; um eine perfekte Übertragungsleitung zu haben, muss die Riemenwirklänge mit dem Wirkumfang der Riemenscheibe übereinstimmen.

## DÉFINITIONS

### **p = Pas**

C'est la distance entre les axes de deux dents juxtaposées, soit de la poulie soit de la courroie, mesurée sur la circonference ou sur la ligne primitive. Le pas de la courroie et le pas de la poulie doivent avoir la même valeur. Pour avoir une transmission parfaite, la ligne primitive de la courroie doit coïncider avec la circonference primitive de la poulie.

## DEFINICIONES

### **p = Paso**

Es la distancia entre los ejes de dos dientes adyacentes, sean ellos los de la polea o los de la correa, medida sobre la circunferencia o sobre la línea primitiva. El paso de la correa y el paso de la polea deben tener el mismo valor. Para una transmisión perfecta, la línea primitiva de la correa tiene que coincidir con la circunferencia primitiva de la polea.

### **L = Sviluppo primitivo**

È la lunghezza della cinghia misurata sulla linea primitiva che corrisponde all'asse dell'inserito resistente.

### **L = Pitch length**

It is the belt length as measured along the pitch line, and it corresponds to the axis of tensile member.

### **L = Wirklänge**

Es ist die Riemenlänge gemessen auf der Wirklänge, die der Achse des Einsatzes entspricht.

### **L = Longueur primitive**

C'est la longueur de la courroie mesurée sur la ligne primitive, qui correspond à l'axe de l'élément de traction.

### **L = Longitud primitiva**

Es la longitud de la correa medida sobre la línea primitiva, que corresponde al eje del elemento de tracción.

### **Dp = Diametro primitivo**

È il diametro che definisce in linea teorica la posizione della circonferenza primitiva della puleggia ed è sempre maggiore del diametro esterno. Il diametro primitivo può essere facilmente ricavato per mezzo della relazione  $p \cdot z = \pi \cdot D_p$  da cui:

### **Dp = Pitch diameter**

It is the diameter that theoretically defines the position of pulley pitch circumference, and it is always greater than its outside diameter. The pitch diameter can be easily obtained by means of the relation  $p \cdot z = \pi \cdot D_p$  from which:

### **Dp = Wirkdurchmesser**

Es ist der Durchmesser, der die theoretische Positionierung des Wirkumfangs der Riemenscheibe feststellt und der immer grösser als der Aussendurchmesser ist. Den Wirkumfang kann man einfach wie folgt berechnen  $p \cdot z = \pi \cdot D_p$  daher:

### **Dp = Diamètre primitif**

C'est le diamètre qui désigne théoriquement la position de la circonference primitive de la poulie, et sa valeur est toujours supérieure à la valeur du diamètre extérieur. Le diamètre primitif peut être aisément obtenu au moyen de la relation  $p \cdot z = \pi \cdot D_p$ , de laquelle:

$$D_p = \frac{p \cdot z}{\pi} = (\text{mm})$$

Dove - Where - Wobei - Où - Donde

**Dp = Diametro primitivo (mm)**  
Pitch diameter (mm)  
Wirkdurchmesser (mm)  
Diamètre primitif (mm)  
Diámetro primitivo (mm)

**p = Passo (mm)**  
Pitch (mm)  
Teilung (mm)  
Pas (mm)  
Paso (mm)

**z = Numero di denti**  
Number of teeth  
Anzahl der Zähne  
Nombre des dents  
Cantidad de dientes



## Applicazioni pratiche più comuni in relazione al passo

Typical pitch-linked applications

Die Zahnriementeilung und ihre typischen Einsatzgebiete

Emplois pratiques les plus communs par rapport au pas

Aplicaciones típicas más frecuentes con relación al paso

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso	Potenza trasmisibile Power rating Leistungsübertragung Puissance transmissible Potencia transmisible	Giri/1' Rpm U/min Tr/min Rpm	Velocità lineare Linear speed Umfangs-geschwindigkeit Vitesse linéaire Velocidad lineal	Puleggia - Pulley - Scheiben - Poule - Polea	De  per rinvii o piegamenti rovesci for jockey pulley or deflection drives für Spannrolle oder Gegenbiegung pour reenvios ou pour pliages à l'envers para reenvíos o doblamiento al revés
	max	max	max	min	
<b>T 2,5</b> 	~ 0,5 kW	40000	80 m/s	Ø 7 mm	Ø 18 mm
<b>Trasmissioni per piccoli elettrodomestici - Trasmissioni per cineprese</b> Drives for small household appliances - Camera drives Kleine Haushaltsgeräte - Filmkameras Transmissions pour petits électroménagers - Transmissions pour les caméras Transmisiones para pequeños electrodomésticos - Transmisiones para cámaras					
<b>T 5</b> 	~ 5 kW	40000	80 m/s	Ø 15 mm	Ø 30 mm
<b>Trasmissioni per macchine da ufficio - Elettrodomestici - Macchine utensili e macchine da legno - Comandi e regolazioni in genere</b> Office machinery - Household appliances - Machine tools and wood machinery - Control and regulator drives Büromaschinen - Haushaltsgeräte - Werkzeugmaschinen und Holzmaschinen - Steuer und Regelantriebe Transmissions pour machines de bureau - Électroménagers - Machine-outils et machines à bois - Commandes et réglages en général Transmisiones para máquinas de oficina - Electrodomésticos - Máquinas herramientas y para madera - Mandos y ajustes en general					
<b>T 10</b> 	~ 30 kW	15000	60 m/s	Ø 36 mm	Ø 60 mm
<b>Trasmissioni di macchine utensili - Macchine da legno - Pompe - Compressori e ventilatori - Macchine da stampa - Comandi principali ed ausiliari</b> Machine tools and woodworking machinery - Pumps - Compressors and fans - Printing machinery - Primary and auxiliary control drives Werkzeugmaschinen und Holzbearbeitungsmaschinen - Pumpen - Verdichter und Ventilatoren - Druckereimaschinen - Haupt- und Nebenantriebe Transmissions pour machine-outils et machines à bois - Pompe - Compresseurs et ventilateurs - Machines à imprimer - Commandes principaux et auxiliaires Transmisiones para máquinas herramientas y para madera - Bombas - Compresores y ventiladores - Máquinas de imprimir - Mandos principales y auxiliares					
<b>T 20</b> 	~ 120 kW	6000	40 m/s	Ø 92 mm	Ø 120 mm
<b>Trasmissioni pesanti - Trasmissioni per macchine da carta - Pompe - Compressori - Trasportatori a rulli</b> Heavy drives - Paper machinery - Pumps - Compressors - Roller conveyor drives Schwerantriebe - Papiermaschinen - Pumpen - Verdichter - Rollenförderer Transmissions lourdes - Machines à papier - Pompe - Compresseurs - Bandes transporteuses à rouleaux Transmisiones pesadas - Máquinas para papeleras - Bombas - Compresores - Cintas transportadoras de cilindros					



## Applicazioni pratiche più comuni in relazione al passo

Typical pitch-linked applications

Die Zahnriementeilung und ihre typischen Einsatzgebiete

Emplois pratiques les plus communs par rapport au pas

Aplicaciones típicas más frecuentes con relación al paso

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso	Potenza trasmissibile	Giri/1' Rpm U/min Tr/min Rpm	Velocità lineare	Puleggia - Pulley - Scheiben - Poule - Polea	De  per rinvii o piegamenti rovesci for jockey pulley or deflection drives für Spannrolle oder Gegenbiegung pour renvois ou pour pliages à l'envers para reenvíos o doblamiento al revés
	Power rating Leistungs- übertragung Puissance transmissible Potencia transmisible				
	max	max	max	min	min
<b>AT 5</b>					
	~ 8 kW	40000	80 m/s	Ø 22 mm	Ø 60 mm
<b>Trasmissioni per macchine da ufficio - Elettrodomestici - Macchine utensili e macchine da legno - Comandi e regolazioni in genere</b> Office machinery - Household appliances - Machine tools and wood machinery - Control and regulator drives Büromaschinen - Haushaltgeräte - Werkzeugmaschinen und Holzmaschinen - Steuer und Regelantriebe Transmissions pour machines de bureau - Électroménagers - Machine-outils et machines à bois - Commandes et réglages en général Transmisiones para máquinas de oficina - Electrodomésticos - Máquinas herramientas y para madera - Mandos y ajustes en general					
<b>AT 10</b>					
	~ 70 kW	10000	60 m/s	Ø 45 mm	Ø 120 mm
<b>Trasmissioni di macchine utensili - Macchine da legno - Pompe - Compressori e ventilatori - Macchine da stampa - Comandi principali ed ausiliari</b> Machine tools and woodworking machinery - Pumps - Compressors and fans - Printing machinery - Primary and auxiliary control drives Werkzeugmaschinen und Holzbearbeitungsmaschinen - Pumpen - Verdichter und Ventilatoren - Druckereimaschinen - Haupt- und Nebenantriebe Transmissions pour machine-outils et machines à bois - pompes - Compresseurs et ventilateurs - Machines à imprimer - Commandes principaux et auxiliaires Transmisiones para máquinas herramientas y para madera - Bombas - Compresores y ventiladores - Máquinas de imprimir - Mandos principales y auxiliares					






## Cinghie dentate passo metrico in poliuretano

Timing belts metric pitch in polyurethane

Polyurethan-Zahnriemen metrische Teilung

Courroies dentées pas métrique en polyuréthane

Correas dentadas paso métrico de poliuretano





## Cinghie dentate passo metrico T in poliuretano

Timing belts metric T pitch in polyurethane

Polyurethan-Zahnriemen metrische T Teilung

Courroies dentées pas métrique T en polyuréthane

Correas dentadas paso métrico T de poliuretano

**T 2,5** Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 2,5 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
34B0120...	T 2,5 - 120	48	120,0
34B0145...	T 2,5 - 145	58	145,0
34B0160...	T 2,5 - 160	64	160,0
34B0177...	T 2,5 - 177,5	71	177,5
34B0180...	T 2,5 - 180	72	180,0
34B0200...	T 2,5 - 200	80	200,0
34B0230...	T 2,5 - 230	92	230,0
34B0245...	T 2,5 - 245	98	245,0
34B0265...	T 2,5 - 265	106	265,0
34B0285...	T 2,5 - 285	114	285,0
34B0290...	T 2,5 - 290	116	290,0
34B0305...	T 2,5 - 305	122	305,0
34B0317...	T 2,5 - 317,5	127	317,5
34B0330...	T 2,5 - 330	132	330,0
34B0380...	T 2,5 - 380	152	380,0
34B0420...	T 2,5 - 420	168	420,0
34B0480...	T 2,5 - 480	192	480,0
34B0500...	T 2,5 - 500	200	500,0
34B0600...	T 2,5 - 600	240	600,0
34B0620...	T 2,5 - 620	248	620,0
34B0650...	T 2,5 - 650	260	650,0
34B0680...	T 2,5 - 680	272	680,0
34B0780...	T 2,5 - 780	312	780,0
34B0880...	T 2,5 - 880	352	880,0
34B0915...	T 2,5 - 915	366	915,0
34B0950...	T 2,5 - 950	380	950,0
34B1185...	T 2,5 - 1185	474	1185,0

- Siamo in grado di fornire i manicotti, per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.
- We can supply sleeves, please consult us.
- Wir liefern Wickel. Bitte nachfragen.
- Nous pouvons livrer les manchons, veuillez nous consulter.
- Se suministran las mangas, rogamos consultar.

Su richiesta possiamo fornire cinghie dentate in poliuretano con inserto in acciaio ad anello continuo senza giunzione, con sviluppi da 1500 a 13500 mm, nei seguenti passi: T 5 - T 10 - T 20 e AT 5 - AT 10 - AT 20.  
Per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.

Endless no-joint polyurethane timing belts with steel tensile member available on request. Lengths between 1500 and 13500 mm.  
Pitches T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.

Please consult us.

Endlos gewickelte Polyurethan-Zahnriemen mit Stahlzugkörper auf Anfrage. Fertigungslängen zwischen 1500 und 13500 mm.  
Teilungen T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Bitte kontaktieren Sie uns.

Courroies dentées en polyuréthane avec câbles de tension en acier, sans fin, sans jonction sur demande. Longueurs entre 1500 et 13500 mm.  
Pas T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Merci de nous consulter.

Correas dentadas de poliuretano con cables de tensión de acero, sin fin, sin empalme, sobre demanda. Desarrollos entre 1500 y 13500 mm.  
Pasos T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Rogamos nos consulten.

**Codice articolo:** per ottenere il codice completo, sostituire ai puntini il codice della larghezza desiderata.

**Code number:** at the time of the ordering, please replace the dots by the belt width required to get the right item number.

**Bestellcode:** Bei Bestellung, die Punkte durch die gewünschte Breite ersetzen, um die komplette Artikelnummer zu erhalten.

**Numéro de code:** à la commande, veuillez remplacer les points par la largeur courroie souhaitée pour obtenir le numéro de code complet.

**Código:** en el pedido, les rogamos reemplazar los puntos por la anchura correa deseada para obtener el número de código completo.

Codice Item number Codierung Code Código	<b>T 2,5</b>	
	Passo - Pitch - Teilung Pas - Paso 2,5 mm	Larghezza delle cinghie (mm) Belt widths (mm) - Riemenbreiten (mm) Largeurs courroie (mm) - Anchuras correas (mm)
004		4 *
006		6
010		10 *

\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.





# Cinghie dentate passo metrico T in poliuretano

Timing belts metric T pitch in polyurethane

Polyurethan-Zahnriemen metrische T Teilung

Courroies dentées pas métrique T en polyuréthane

Correas dentadas paso métrico T de poliuretano

**T 10**

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 10 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
34H0260...	T10 - 260	26	260,0
34H0340...	T10 - 340	34	340,0
34H0370...	T10 - 370	37	370,0
34H0390...	T10 - 390	39	390,0
34H0400...	T10 - 400	40	400,0
34H0410...	T10 - 410	41	410,0
34H0440...	T10 - 440	44	440,0
34H0480...	T10 - 480	48	480,0
34H0500...	T10 - 500	50	500,0
34H0530...	T10 - 530	53	530,0
34H0560...	T10 - 560	56	560,0
34H0600...	T10 - 600	60	600,0
34H0610...	T10 - 610	61	610,0
34H0630...	T10 - 630	63	630,0
34H0660...	T10 - 660	66	660,0
34H0680...	T10 - 680	68	680,0
34H0690...	T10 - 690	69	690,0
34H0700...	T10 - 700	70	700,0
34H0720...	T10 - 720	72	720,0
34H0730...	T10 - 730	73	730,0
34H0750...	T10 - 750	75	750,0
34H0780...	T10 - 780	78	780,0
34H0810...	T10 - 810	81	810,0
34H0840...	T10 - 840	84	840,0
34H0880...	T10 - 880	88	880,0
34H0890...	T10 - 890	89	890,0
34H0900...	T10 - 900	90	900,0
34H0920...	T10 - 920	92	920,0
34H0960...	T10 - 960	96	960,0
34H0970...	T10 - 970	97	970,0
34H0980...	T10 - 980	98	980,0
34H1010...	T10 - 1010	101	1010,0
34H1080...	T10 - 1080	108	1080,0
34H1110...	T10 - 1110	111	1110,0
34H1140...	T10 - 1140	114	1140,0
34H1150...	T10 - 1150	115	1150,0
34H1210...	T10 - 1210	121	1210,0
34H1240...	T10 - 1240	124	1240,0
34H1250...	T10 - 1250	125	1250,0
34H1300...	T10 - 1300	130	1300,0
34H1320...	T10 - 1320	132	1320,0
34H1350...	T10 - 1350	135	1350,0
34H1390...	T10 - 1390	139	1390,0
34H1400...	T10 - 1400	140	1400,0
34H1420...	T10 - 1420	142	1420,0
34H1450...	T10 - 1450	145	1450,0
34H1460...	T10 - 1460	146	1460,0
34H1500...	T10 - 1500	150	1500,0
34H1560...	T10 - 1560	156	1560,0
34H1610...	T10 - 1610	161	1610,0
34H1750...	T10 - 1750	175	1750,0
34H1780...	T10 - 1780	178	1780,0
34H1880...	T10 - 1880	188	1880,0
34H1960...	T10 - 1960	196	1960,0
34H2250...	T10 - 2250	225	2250,0

- Siamo in grado di fornire i manicotti, per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.
- We can supply sleeves, please consult us.
- Wir liefern Wickel. Bitte nachfragen.
- Nous pouvons livrer les manchons, veuillez nous consulter.
- Se suministran las mangas, rogamos consulten.

Su richiesta possiamo fornire cinghie dentate in poliuretano con inserto in acciaio ad anello continuo senza giunzione, con sviluppi da 1500 a 13500 mm, nei seguenti passi: T 5 - T 10 - T 20 e AT 5 - AT 10 - AT 20.  
Per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.

Endless no-joint polyurethane timing belts with steel tensile member available on request. Lengths between 1500 and 13500 mm.  
Pitches T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Please consult us.

Endlos gewickelte Polyurethan-Zahnriemen mit Stahlzugkörper auf Anfrage.  
Fertigungslängen zwischen 1500 und 13500 mm.  
Teilungen T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Bitte kontaktieren Sie uns.

Courroies dentées en polyuréthane avec câbles de tension en acier, sans fin, sans jonction sur demande. Longueurs entre 1500 et 13500 mm.  
Pas T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Merci de nous consulter.

Correas dentadas de poliuretano con cables de tensión de acero, sin fin, sin empalme, sobre demanda. Desarrollos entre 1500 y 13500 mm.  
Pasos T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20.  
Rogamos nos consulten.

- Codice articolo:** per ottenere il codice completo, sostituire ai puntini il codice della larghezza desiderata.
- Code number:** at the time of the ordering, please replace the dots by the belt width required to get the right item number.
- Bestellcode:** Bei Bestellung, die Punkte durch die gewünschte Breite ersetzen, um die komplette Artikelnummer zu erhalten.
- Numéro de code:** à la commande, veuillez remplacer les points par la largeur courroie souhaitée pour obtenir le numéro de code complet.
- Código:** en el pedido, les rogamos reemplazar los puntos por la anchura correa deseada para obtener el número de código completo.

Codice Item number Codierung Code Código	T 10	
	Passo - Pitch - Teilung Pas - Paso 10 mm	Larghezza delle cinghie (mm) Belt widths (mm) - Riemenbreiten (mm) Largeurs courroie (mm) - Anchuras correas (mm)
012		12
016		16
025		25
032		32
050		50




# Cinghie dentate passo metrico DL a doppia dentatura in poliuretano

Timing belts metric pitch DL double sided in polyurethane


Polyurethan-Zahnriemen metrische DL Teilung doppelt verzahnt

Courroies dentées pas métrique DL à double denture en polyurethane

Correas dentadas paso métrico DL doble dentado de poliuretano



T 5 DL



T 10 DL

**T 5** Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
34R0410...	T 5 - 410 DL	82	410,0
34R0460...	T 5 - 460 DL	92	460,0
34R0590...	T 5 - 590 DL	118	590,0
34R0620...	T 5 - 620 DL	124	620,0
34R0750...	T 5 - 750 DL	150	750,0
34R0815...	T 5 - 815 DL	163	815,0
34R0860...	T 5 - 860 DL	172	860,0
34R0940...	T 5 - 940 DL	188	940,0
34R1100...	T 5 - 1100 DL	220	1100,0

**T 10** Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 10 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
34U0260...	T10 - 260 DL	26	260,0
34U0530...	T10 - 530 DL	53	530,0
34U0630...	T10 - 630 DL	63	630,0
34U0660...	T10 - 660 DL	66	660,0
34U0720...	T10 - 720 DL	72	720,0
34U0840...	T10 - 840 DL	84	840,0
34U0980...	T10 - 980 DL	98	980,0
34U1210...	T10 - 1210 DL	121	1210,0
34U1240...	T10 - 1240 DL	124	1240,0
34U1250...	T10 - 1250 DL	125	1250,0
34U1320...	T10 - 1320 DL	132	1320,0
34U1350...	T10 - 1350 DL	135	1350,0
34U1420...	T10 - 1420 DL	142	1420,0
34U1610...	T10 - 1610 DL	161	1610,0
34U1880...	T10 - 1880 DL	188	1880,0

**Codice articolo:** per ottenere il codice completo, sostituire ai puntini il codice della larghezza desiderata.

**Code number:** at the time of the ordering, please replace the dots by the belt width required to get the right item number.

**Bestellcode:** Bei Bestellung, die Punkte durch die gewünschte Breite ersetzen, um die komplette Artikelnummer zu erhalten.

**Numéro de code:** à la commande, veuillez remplacer les points par la largeur courroie souhaitée pour obtenir le numéro de code complet.

**Código:** en el pedido, les rogamos reemplazar los puntos por la anchura correa deseada para obtener el número de código completo.

Codice Item number Codierung Code Código	<b>T 5</b> Passo - Pitch - Teilung Pas - Paso 5 mm		<b>T 10</b> Passo - Pitch - Teilung Pas - Paso 10 mm	
	Larghezza delle cinghie (mm) Belt widths (mm) - Riemenbreiten (mm) Largeurs courroie (mm) - Anchuras correas (mm)			
010	10		-	
016	16		16	
025	25		25	
032	-		32	
050	-		50	

- Siamo in grado di fornire i manicotti, per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.
- We can supply sleeves, please consult us.
- Wir liefern Wickel. Bitte nachfragen.
- Nous pouvons livrer les manchons, veuillez nous consulter.
- Se suministran las mangas, rogamos consulten.







## Piastre di bloccaggio per cinghie dentate

Clamping plates for belt attachment

Spannplatten für Riemenbefestigung

Plaques tendeuses pour la fixation des courroies

Láminas tensoras para la fijación de las correas

**Le cinghie dentate, utilizzate per trasformare il moto rotatorio delle pulegge, in moto rettilineo alternato di tavole o di altri dispositivi, hanno la necessità di avere le estremità delle stesse ancorate alle parti mobili (fig. 1) o a quelle fisse (fig. 2) dei particolari da movimentare. Questo fissaggio deve essere eseguito con cura, per evitare che la cinghia possa essere danneggiata o indebolita nel punto d'attacco. È per questo che la ditta POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. ha realizzato questa serie di piastre che facilitano il corretto bloccaggio delle cinghie sui relativi ancoraggi.**

The ends of timing belts, used to change the rotary motion of pulley into rectilinear alternative motion on boards or other devices, require to be anchored either to mobile parts (fig. 1) or to fixed ones (fig. 2) of the items to be moved. Care should be taken while fixing so as to avoid any damage or weakening of the attachment point of the belt. This is the reason why we have introduced these plates that permit correct belt attachment.

Die Zahnriemen, die verwendet werden, um die Drehbewegung der Riemenscheiben in eine Linearbewegung zu verwandeln (entweder einen Tisch oder andere Vorrichtungen zugehörig), müssen notwendigerweise an ihren äußersten Enden an den beweglichen Teilen (Bild 1) oder an den festen Teilen (Bild 2) der Antriebsseinheit verankert werden. Diese Befestigung muss sorgfältig durchgeführt werden, um zu verhindern, dass der Zahnriemen am Befestigungspunkt beschädigt oder abgemacht werden kann. Aus diesem Grund haben wir diese Spannplattenserien für die korrekte Riemenbefestigung eingeführt.

Les courroies dentées, utilisées pour transformer le mouvement rotatif des poulies en un mouvement rectiligne alternatif de plateaux ou autre dispositif, nécessitent l'ancrage des extrémités de ces courroies aux parties mobiles (fig. 1) ou aux parties fixes (fig. 2) des pièces à mettre en mouvement. Cette fixation doit être réalisée soigneusement pour éviter que la courroie ne soit endommagée ou affaiblie dans le point de raccordement. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit cette série de plaques qui facilitent le blocage correct des courroies à bouts libres.

Las correas dentadas utilizadas para transformar el movimiento rotatorio de las poleas en movimiento rectilíneo alterno de mesa o de otros dispositivos, requieren que las extremidades de las mismas se hallen fijadas a las partes móviles (fig. 1) o a las fijas (fig. 2) de las piezas que se de mover. Este tipo de fijación se efectúa con cuidado para evitar que la correapueda ser perjudicada o debilitada en la posición de enganche. Es por esta razón que habemos introducido esta serie de láminas que facilitan el correcto bloqueo de las correas a metros.




fig. 1




fig. 2

### Istruzioni per la ricerca e l'identificazione delle piastre di bloccaggio

How to select and identify the clamping plates

Bezeichnung und Auswahl der Spannplatten



Sélection et identification des plaques tendeuses

Selección e identificación de las láminas tensoras

Esempio - Example - Beispiel - Exemple - Ejemplo:

Gruppo merceologico Product group - Artikelgruppe Famille de l'article - Clase del producto	54 T05 0025
Passo Pitch - Teilung Pas - Paso (5 mm)	
Larghezza cinghia Belt width - Riemenbreite Largeur de la courroie - Ancho de la correa (25 mm)	

Codice Item number Codierung Code Código	Passo Pitch Teilung Pas Paso	A	B	b	d	e	L	H	Peso Weight Gewicht Poids Peso kg
54T050010	T5	10	29	6	5,5	3,25	41,5	8	0,020
54T050016	T5	16	35	6	5,5	3,25	41,5	8	0,030
54T050025	T5	25	44	6	5,5	3,25	41,5	8	0,040
54T051000	T5	-	1000	-	-	3,25	41,5	8	0,843
54AT050010	AT5	10	29	6	5,5	5,00	65,0	8	0,034
54AT050016	AT5	16	35	6	5,5	5,00	65,0	8	0,042
54AT050025	AT5	25	44	6	5,5	5,00	65,0	8	0,053
54AT051000	AT5	-	1000	-	-	5,00	65,0	8	1,154
54T100016	T10	16	41	8	9,0	5,00	80,0	15	0,110
54T100025	T10	25	50	8	9,0	5,00	80,0	15	0,140
54T100032	T10	32	57	8	9,0	5,00	80,0	15	0,160
54T100050	T10	50	75	8	9,0	5,00	80,0	15	0,215
54T101000	T10	-	1000	-	-	5,00	80,0	15	2,990
54AT100016	AT10	16	41	8	9,0	10,00	110,0	15	0,154
54AT100025	AT10	25	50	8	9,0	10,00	110,0	15	0,190
54AT100032	AT10	32	57	8	9,0	10,00	110,0	15	0,218
54AT100050	AT10	50	75	8	9,0	10,00	110,0	15	0,289
54AT101000	AT10	-	1000	-	-	10,00	110,0	15	4,000






## Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch

Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique

Poleas dentadas macizas paso métrico





## Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch


Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique


Poleas dentadas macizas paso métrico

### Forme costruttive


Design features - Konstruktionsmerkmale - Caractéristiques - Características




1F




6F



6



6W



6A




# Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch


Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique


Poleas dentadas paso métrico



1F



6F



6

## Codice di identificazione di una puleggia

Pulley code designation

Bestellcode der Scheibe

Code de désignation d'une poulie

Código de identificación de una polea

Esempio - Example - Beispiel - Exemple - Ejemplo:

Descrizione - Designation - Bezeichnung - Désignation - Referencia: **16 T 2,5 12 1F**

### Larghezza totale (L) in mm

Total width (L) in mm - Gesamtbreite (L) in mm  
Largeur totale (L) en mm - Ancho total (L) en mm

### Passo in mm

Pitch in mm - Teilung in mm  
Pas en mm - Paso en mm

### Forma costruttiva

Design feature - Konstruktionsmerkmale  
Caractéristique - Característica

### Nº denti

No. of teeth - Anzahl der Zähne  
Nombre de dents - Cantidad de dientes

**Materiale:**  
**Alluminio UNI 3571 TA 16**  
idoneo al trattamento anodico.

**Material:**  
Aluminium BS 6082  
suitable to anodic treatment.

**Werkstoff:**  
Aluminium DIN - Al Mg Si 1  
geeignet für die Anodenoxydation.

**Matériel:**  
Aluminium NF 6082  
apté au traitement anodique.

**Material:**  
Aluminio DIN - Al Mg Si 1  
apto para la oxidación anódica.

**Si producono a richiesta pulegge passo metrico a gioco zero.**

Timing pulleys metric pitch with zero backlash can be manufactured on request.

Spieldfrei metrische Teilingzahnscheiben sind auf Anfrage lieferbar.

Les poulies dentées pas métrique sans jeu peuvent être fabriquées sur demande.

Las poleas dentadas paso métrico sin juego se fabrican sobre demanda.

## T 2,5 - 6 mm

### Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 2,5 mm

Larghezza cinghia - Belt width - Riemenbreite - Largeur de la courroie - Ancho de la correa 6 mm

Materiale Material Werkstoff Matiel Material	Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	Nº denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso Weight Gewicht Poids Peso
Alluminio Aluminum Aluminium Aluminio	35T021216	16 T 2,5/12 - 1F	12	9,55	9,00	13,0	13	10	16	-	0,004
	35T021416	16 T 2,5/14 - 1F	14	11,14	10,60	15,0	15	10	16	-	0,006
	35T021516	16 T 2,5/15 - 1F	15	11,94	11,40	15,0	15	10	16	-	0,005
	35T021616	16 T 2,5/16 - 1F	16	12,73	12,20	16,0	16	10	16	-	0,006
	35T021816	16 T 2,5/18 - 6F	18	14,32	13,80	17,5	10	10	16	4	0,005
	35T021916	16 T 2,5/19 - 6F	19	15,12	14,60	18,0	10	10	16	4	0,006
	35T022016	16 T 2,5/20 - 6F	20	15,92	15,40	19,5	11	10	16	4	0,006
	35T022216	16 T 2,5/22 - 6F	22	17,51	17,00	23,0	11	10	16	4	0,009
	35T022416	16 T 2,5/24 - 6F	24	19,10	18,55	23,0	12	10	16	4	0,020
	35T022516	16 T 2,5/25 - 6F	25	19,89	19,35	23,0	13	10	16	4	0,010
	35T022616	16 T 2,5/26 - 6F	26	20,69	20,15	25,0	14	10	16	4	0,020
	35T022816	16 T 2,5/28 - 6F	28	22,28	21,75	25,0	14	10	16	4	0,020
	35T023016	16 T 2,5/30 - 6F	30	23,87	23,35	28,0	16	10	16	6	0,020
	35T023216	16 T 2,5/32 - 6F	32	25,46	24,95	32,0	16	10	16	6	0,020
	35T023616	16 T 2,5/36 - 6F	36	28,65	28,10	36,0	20	10	16	6	0,030
	35T024016	16 T 2,5/40 - 6F	40	31,83	31,30	38,0	22	10	16	6	0,030
	35T024416	16 T 2,5/44 - 6	44	35,01	34,50	-	24	10	16	6	0,040
	35T024816	16 T 2,5/48 - 6	48	38,20	37,70	-	26	10	16	6	0,050
	35T026016	16 T 2,5/60 - 6	60	47,75	47,25	-	34	10	16	8	0,080




## Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch


Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique

Poleas dentadas macizas paso métrico



6F



6

### T 5 - 10 mm

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5 mm

Larghezza cinghia - Belt width - Riemensbreite - Largeur de la courroie - Ancho de la correa 10 mm

Materiale Material Werkstoff Matériel Material	Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	Nº denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso Weight Gewicht Poids Peso
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Alluminio Aluminium Aluminium Aluminio	35T051021	21 T 5/10 - 6F	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	-	0,010
	35T051221	21 T 5/12 - 6F	12	19,10	18,25	23,0	11	15	21	-	0,020
	35T051421	21 T 5/14 - 6F	14	22,28	21,45	25,0	14	15	21	-	0,020
	35T051521	21 T 5/15 - 6F	15	23,87	23,05	28,0	16	15	21	6	0,030
	35T051621	21 T 5/16 - 6F	16	25,46	24,60	32,0	18	15	21	6	0,030
	35T051821	21 T 5/18 - 6F	18	28,65	27,80	32,0	20	15	21	6	0,030
	35T051921	21 T 5/19 - 6F	19	30,24	29,40	36,0	22	15	21	6	0,040
	35T052021	21 T 5/20 - 6F	20	31,83	31,00	36,0	23	15	21	6	0,040
	35T052221	21 T 5/22 - 6F	22	35,01	34,25	38,0	24	15	21	6	0,050
	35T052421	21 T 5/24 - 6F	24	38,20	37,40	42,0	26	15	21	6	0,060
	35T052521	21 T 5/25 - 6F	25	39,79	39,00	44,0	26	15	21	6	0,060
	35T052621	21 T 5/26 - 6F	26	41,38	40,60	44,0	26	15	21	6	0,060
	35T052721	21 T 5/27 - 6F	27	42,97	42,20	48,0	30	15	21	8	0,070
	35T052821	21 T 5/28 - 6F	28	44,56	43,75	48,0	32	15	21	8	0,070
	35T053021	21 T 5/30 - 6F	30	47,75	46,95	51,0	34	15	21	8	0,080
	35T053221	21 T 5/32 - 6F	32	50,93	50,10	54,0	38	15	21	8	0,090
	35T053621	21 T 5/36 - 6F	36	57,30	56,45	63,0	38	15	21	8	0,120
	35T054021	21 T 5/40 - 6F	40	63,66	62,85	66,0	40	15	21	8	0,140
	35T054221	21 T 5/42 - 6F	42	66,84	66,00	71,0	40	15	21	8	0,180
	35T054421	21 T 5/44 - 6	44	70,03	69,20	-	45	15	21	8	0,190
	35T054821	21 T 5/48 - 6	48	76,39	75,55	-	50	15	21	8	0,200
	35T056021	21 T 5/60 - 6	60	95,49	94,65	-	65	15	21	8	0,310






## Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch


Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique

Poleas dentadas macizas paso métrico



6F



6

### T 10 - 16 mm

**Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 10 mm**

**Larghezza cinghia - Belt width - Riemenbreite - Largeur de la courroie - Ancho de la correa 16 mm**

Materiale Material Werkstoff Matériel Material	Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	Nº denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	F mm	L mm	d mm	Peso Weight Gewicht Poids Peso
Alluminio Aluminium Aluminium Aluminium	35T101231 35T101431 35T101531 35T101631 35T101831 35T101931 35T102031 35T102231 35T102431 35T102531 35T102631 35T102731 35T102831 35T103031 35T103231 35T103631 35T104031 35T104431 35T104831 35T106031	31 T 10/12 - 6F 31 T 10/14 - 6F 31 T 10/15 - 6F 31 T 10/16 - 6F 31 T 10/18 - 6F 31 T 10/19 - 6F 31 T 10/20 - 6F 31 T 10/22 - 6F 31 T 10/24 - 6F 31 T 10/25 - 6F 31 T 10/26 - 6F 31 T 10/27 - 6F 31 T 10/28 - 6F 31 T 10/30 - 6F 31 T 10/32 - 6F 31 T 10/36 - 6F 31 T 10/40 - 6F 31 T 10/44 - 6 31 T 10/48 - 6 31 T 10/60 - 6	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 27 28 30 32 36 40 44 48 60	38,20 44,56 47,75 50,93 57,30 60,48 63,66 70,03 76,39 79,58 82,76 85,94 89,13 95,49 101,86 114,59 127,32 140,06 152,79 190,99	36,35 42,70 45,90 49,05 55,45 58,60 61,80 68,15 74,55 77,70 80,90 84,10 87,25 93,65 97,0 100,00 112,75 125,45 138,20 150,95 189,10	42,0 48,0 51,0 54,0 60,0 66,0 66,0 75,0 83,0 83,0 87,0 91,0 93,0 97,0 106,0 119,0 125,45 - - -	28 32 32 35 40 44 46 52 58 60 60 60 60 60 65 70 80 88 95 110	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 16 16	0,080 0,100 0,120 0,130 0,170 0,190 0,210 0,260 0,290 0,310 0,360 0,370 0,400 0,440 0,490 0,620 0,770 1,000 1,090 1,700






## Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch

Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique

Poleas dentadas macizas paso métrico



### T 10 - 50 mm

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 10 mm

Larghezza cinghia - Belt width - Riemensbreite - Largeur de la courroie - Ancho de la correa 50 mm

Materiale Material Werkstoff Matériel Material	Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso Weight Gewicht Poids Peso
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Alluminio Aluminium Aluminium Aluminio	35T101866	66 T 10/18 - 6F	18	57,30	55,45	60,0	40	56	66	10	0,420
	35T101966	66 T 10/19 - 6F	19	60,48	58,60	66,0	44	56	66	10	0,470
	35T102066	66 T 10/20 - 6F	20	63,66	61,80	66,0	46	56	66	12	0,520
	35T102266	66 T 10/22 - 6F	22	70,03	68,15	75,0	52	56	66	12	0,570
	35T102466	66 T 10/24 - 6F	24	76,39	74,55	83,0	58	56	66	12	0,730
	35T102566	66 T 10/25 - 6F	25	79,58	77,70	83,0	60	56	66	12	0,770
	35T102666	66 T 10/26 - 6F	26	82,76	80,90	87,0	60	56	66	12	0,820
	35T102766	66 T 10/27 - 6F	27	85,94	84,10	91,0	60	56	66	12	0,940
	35T102866	66 T 10/28 - 6F	28	89,13	87,25	93,0	60	56	66	12	0,960
	35T103066	66 T 10/30 - 6F	30	95,49	93,65	97,0	60	56	66	12	1,170
	35T103266	66 T 10/32 - 6F	32	101,86	100,00	106,0	65	56	66	12	1,300
	35T103666	66 T 10/36 - 6F	36	114,59	112,75	119,0	70	56	66	16	1,640
	35T104066	66 T 10/40 - 6F	40	127,32	125,45	131,0	80	56	66	16	2,000
	35T104466	66 T 10/44 - 6	44	140,06	138,20	-	88	56	66	16	2,360
	35T104866	66 T 10/48 - 6	48	152,79	150,95	-	95	56	66	16	2,830
	35T106066	66 T 10/60 - 6	60	190,99	189,10	-	110	56	66	16	4,370

Per pulegge dentate T20 (passo 20 mm) richiedere offerta e termini di consegna al NS/UFF. COMMERCIALE.

Please consult us for T20 timing pulleys (pitch 20 mm).

Bitte rückfragen für T20 Zahnscheiben (Teilung 20 mm).

Veuillez nous consulter pour les poulies T20 (pas 20 mm).

Rogamos consulten para las poleas T20 (paso 20 mm).




## Pulegge dentate passo metrico monoblocco

Monobloc timing pulleys metric pitch


Zahnscheiben metrische Teilung

Poulies dentées monobloc pas métrique

Poleas dentadas paso métrico



6F



6

### Codice di identificazione di una puleggia

Pulley code designation

Bestellcode der Scheibe

Code de désignation d'une poulie

Código de identificación de una polea

Esempio - Example - Beispiel - Exemple - Ejemplo:

Descrizione - Designation - Bezeichnung - Désignation - Referencia:	21 AT 5 12 6F	Forma costruttiva Design feature - Konstruktionsmerkmale Caractéristique - Característica
Larghezza totale (L) in mm Total width (L) in mm - Gesamtbreite (L) in mm Largeur totale (L) en mm - Ancho total (L) en mm		
Passo in mm Pitch in mm - Teilung in mm Pas en mm - Paso en mm		Nº denti No. of teeth - Anzahl der Zähne Nombre de dents - Cantidad de dientes

Materiale:  
Alluminio UNI 3571 TA 16  
idoneo al trattamento anodico.

Material:  
Aluminium BS 6082  
suitable to anodic treatment.

Werkstoff:  
Aluminium DIN - Al Mg Si 1  
geeignet für die Anodenoxydation.

Matériel:  
Aluminium NF 6082  
apté au traitement anodique.

Material:  
Aluminio DIN - Al Mg Si 1  
apto para la oxidación anódica.

Si producono a richiesta pulegge passo metrico a gioco zero.

Timing pulleys metric pitch with zero backlash can be manufactured on request.

Spielfrei metrische Teilscheiben sind auf Anfrage lieferbar.

Les poulies dentées pas métrique sans jeu peuvent être fabriquées sur demande.

Las poleas dentadas paso métrico sin juego se fabrican sobre demanda.

## AT 5 - 10 mm

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5 mm  
Larghezza cinghia - Belt width - Riemenbreite - Largeur de la courroie - Ancho de la correa 10 mm

Materiale Material Werkstoff Matériel Material	Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	Nº denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso Weight Gewicht Poids Peso
Alluminio Aluminium Aluminium Aluminio	35AT051221	21 AT 5/12 - 6F	12	19,10	17,85	23,0	11	15	21	-	0,020
	35AT051421	21 AT 5/14 - 6F	14	22,28	21,05	25,0	14	15	21	-	0,020
	35AT051521	21 AT 5/15 - 6F	15	23,87	22,65	28,0	16	15	21	6	0,020
	35AT051621	21 AT 5/16 - 6F	16	25,46	24,20	32,0	18	15	21	6	0,030
	35AT051821	21 AT 5/18 - 6F	18	28,65	27,40	32,0	20	15	21	6	0,030
	35AT051921	21 AT 5/19 - 6F	19	30,24	29,00	36,0	22	15	21	6	0,040
	35AT052021	21 AT 5/20 - 6F	20	31,83	30,60	36,0	23	15	21	6	0,040
	35AT052221	21 AT 5/22 - 6F	22	35,01	33,85	38,0	24	15	21	6	0,050
	35AT052421	21 AT 5/24 - 6F	24	38,20	37,00	42,0	26	15	21	6	0,060
	35AT052521	21 AT 5/25 - 6F	25	39,79	38,60	44,0	26	15	21	6	0,060
	35AT052621	21 AT 5/26 - 6F	26	41,38	40,20	44,0	26	15	21	6	0,060
	35AT052721	21 AT 5/27 - 6F	27	42,97	41,80	48,0	30	15	21	8	0,070
	35AT052821	21 AT 5/28 - 6F	28	44,56	43,35	48,0	32	15	21	8	0,080
	35AT053021	21 AT 5/30 - 6F	30	47,75	46,55	51,0	34	15	21	8	0,090
	35AT053221	21 AT 5/32 - 6F	32	50,93	49,70	54,0	38	15	21	8	0,100
	35AT053621	21 AT 5/36 - 6F	36	57,30	56,05	63,0	38	15	21	8	0,130
	35AT054021	21 AT 5/40 - 6F	40	63,66	62,45	66,0	40	15	21	8	0,150
	35AT054221	21 AT 5/42 - 6F	42	66,84	65,60	71,0	40	15	21	8	0,180
	35AT054421	21 AT 5/44 - 6F	44	70,03	68,80	-	45	15	21	8	0,170
	35AT054821	21 AT 5/48 - 6F	48	76,39	75,15	-	50	15	21	8	0,210
	35AT056021	21 AT 5/60 - 6F	60	95,49	94,25	-	65	15	21	8	0,330









## Calcolo delle trasmissioni dentate

Selection procedure of timing drives - Berechnung von Zahnriemenantrieben  
Calcul des transmissions dentées - Cálculo de las transmisiones dentadas

**T - AT**

**POGGI**<sup>®</sup>  
*trasmissioni meccaniche s.p.a.*



## Calcolo delle trasmissioni dentate

Selection procedure of timing drives - Berechnung von Zahnriemenantrieben  
Calcul des transmissions dentées - Cálculo de las transmisiones dentadas

### T - AT

PROCEDIMENTO DI CALCOLO	SELECTION PROCEDURE	BERECHNUNGSMETHODE	MÉTHODE DE CALCUL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Per dimensionare nel modo migliore una trasmissione è necessario conoscere i seguenti dati:	The following information is required in order to select a drive:	Zur Berechnung eines Antriebes sind folgende Daten erforderlich:	Pour déterminer au mieux une transmission il faut connaître les données suivantes:	Para seleccionar de la manera mejor una transmisión, es fundamental el conocimiento de los datos siguientes:
a) MOTORE	a) PRIME MOVER	a) MOTOR	a) MOTEUR	a) MOTOR
- Tipo di motore - Potenza - Numero dei giri/1'	- Type - Power - Rpm	- Typ - Leistungsabgabe - U/min	- Type du moteur - Puissance - Tr/min	- Tipo del motor - Potencia - R.p.m.
b) UTILIZZATORE	b) DRIVEN MACHINE	b) ARBEITSMASCHINE	b) RECÉPTEUR	b) MÁQUINA PROPULSADA
- Tipo di utilizzatore - Potenza assorbita - Numero dei giri/1'	- Type - Power absorbed - Rpm	- Typ - Leistungsaufnahme - U/min	- Type de récepteur - Puissance absorbée - Tr/min	- Tipo de máquina - Potencia absorbida - R.p.m.
c) TIPO DI FUNZIONAMENTO	c) SERVICE CONDITIONS	c) BETRIEBSART	c) FONCTIONNEMENT	c) FUNCIONAMIENTO
- Intermittente, continuo, stagionale, ecc. - Ore al giorno	- Intermittent, continuous, seasonal, etc. - Hours per day	- Stoßartig, kontinuierlich, periodisch. - Stunden pro Tag	- Intermittent, continuo, saisonnier, etc. - Heures par jour	- Intermitente, continuo, estacional etc. - Horas diarias
d) INGOMBRI	d) LAYOUT DATA	d) BEMESSUNGEN	d) ENCOMBREMENTS	d) TAMAÑOS
- Massimo diametro - Ingombro assiale - Interasse	- Maximum diameter - Axial dimensions - Shaft centre distance	- Maximale Scheibendurchmesser - Raumbedarf - Achsabstand	- Diamètre max. - Encombrement axial - Entraxe	- Diámetro max. - Tamaño axial - Distancia entre centros
L'esempio che è illustrato di seguito indica il procedimento da seguire per il progetto di una trasmissione.	The following example shows the selection procedure for a drive design.	Die Antriebsberechnung wird gemäß des nachstehenden Beispiels durchgeführt.	L'exemple qui est décrit ci-après indique le procédé à suivre pour l'étude d'une transmission.	El ejemplo más abajo indica el procedimiento que hay que seguir para el proyecto de una transmisión.

1) DATI DI PROGETTO:	1) PROJECT DATA:	1) BERECHNUNGSDATEN:	1) DONNÉES DE PROJET:	1) DATOS DE PROYECTO:
a) TIPO DI MOTORE	a) PRIME MOVER	a) MOTORART	a) CLASSE DU MOTEUR	a) MOTOR
- Asincrono trifase avviamento diretto - Potenza 0,5 kW - $n_1 = 2900$ giri/1'	- Triple phase asynchronous direct switch starting - Power 0,5 kW - $n_1 = 2900$ rpm	- Drehstrom-Asynchron Direktschaltung - Leistung 0,5 kW - $n_1 = 2900$ U/min	- Asynchrone triphasé à démarrage direct - Puissance 0,5 kW - $n_1 = 2900$ tr/min	- Asíncrono trifásico con arranque directo - Potencia 0,5 kW - $n_1 = 2900$ r.p.m.
b) UTILIZZATORE	b) DRIVEN MACHINE	b) ARBEITSMASCHINE	b) RECÉPTEUR	b) MÁQUINA PROPULSADA
- Sega circolare per legno $n_2 = 3500$ giri/1'	- Woodworking circular saws $n_2 = 3500$ rpm	- Kreissäge für Holz $n_2 = 3500$ U/min	- Scie circulaire à bois $n_2 = 3500$ tr/min	- Sierras circulares para madera $n_2 = 3500$ r.p.m.
c) TIPO DI FUNZIONAMENTO	c) SERVICE CONDITIONS	c) BETRIEBSART	c) FONCTIONNEMENT	c) FUNCIONAMIENTO
- Intermittente	- Intermittent	- Stoßartig	- Intermittent	- Intermitente
d) INGOMBRI	d) LAYOUT DATA	d) BEMESSUNGEN	d) ENCOMBREMENTS	d) TAMAÑOS
- Interasse 300 mm $\pm 15$ mm - Diametro massimo della puleggia 150 mm.	- Centre distance 300 mm $\pm 15$ mm - Maximum pulley diameter 150 mm.	- Achsabstand 300 mm $\pm 15$ mm - max. Scheibendurchmesser 150 mm.	- Entraxe 300 mm $\pm 15$ mm - Diamètre max. de la polea 150 mm.	- Distancia entre centros 300 mm $\pm 15$ mm - Diámetro max.de la polea 150 mm.







## Calcolo delle trasmissioni dentate

Selection procedure of timing drives - Berechnung von Zahnriemenantrieben  
Calcul des transmissions dentées - Cálculo de las transmisiones dentadas

### T - AT

Determinazione dei denti in presa sulla puleggia minore	Determine the number of teeth in mesh on small pulley	Die Anzahl der bei der kleinen Scheibe eingreifenden Zähne wird gemäß nachstehender Formel überprüft	Détermination des dents en prise sur la petite poulie	Determinación de los dientes engranados en la polea pequeña
---	---	--	---	---

$$zt = \left[ 0,5 - \frac{4 \cdot p}{79 \cdot l} \cdot (Z - z) \right] \cdot z = \left[ 0,5 - \frac{4 \cdot 5}{79 \cdot 291,26} \cdot (30 - 25) \right] \cdot 25 = 12,39$$

Dove - Where - Wobei - Où - Donde	
<b>zt</b> = Numero dei denti in presa sulla puleggia minore Number of teeth in mesh on small pulley Eingriffszähnezahl der kleinen Scheibe Nombre des dents en prise sur la petite poulie Número de dientes engranados en la polea pequeña	<b>Z</b> = Numero dei denti della puleggia maggiore Number of teeth on large pulley Zähnezahl der großen Scheibe Nombre des dents de la grande poulie Número de dientes de la polea grande

<b>p</b> = Passo della puleggia (mm) Pulley pitch (mm) Scheibenteilung (mm) Pas de la poulie (mm) Paso de la polea (mm)	<b>z</b> = Numero dei denti della puleggia minore Number of teeth on small pulley Zähnezahl der kleinen Scheibe Nombre des dents de la petite poulie Número de dientes de la polea pequeña
<b>l</b> = Interasse (mm) Centre distance (mm) Achsabstand (mm) Entraxe (mm) Distancia entre centros (mm)	

Nel nostro esempio $zt = 12,39$ per cui si considerano 12 denti in presa.	In our example $zt = 12,39$ so 12 teeth in mesh are considered.	In unserem Beispiel ist $zt = 12,39$ daher betrachtet man 12 Angriffszähne.	Dans notre exemple $zt = 12,39$ donc l'on considère 12 dents en prise.	En nuestro ejemplo $zt = 12,39$ por lo tanto se consideran 12 dientes engranados.
Nel calcolo non considerare più di 15 denti in presa.	When calculating, do not consider more than 15 teeth in mesh.	Bei der Berechnung nicht mehr als 15 Angriffszähne betrachten.	Dans le calcul, il ne faut pas considérer plus de 15 dents en prise.	En el cálculo, no tengan en cuenta más de 15 dientes engranados.

5) DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE TOTALE Pt	5) TOTAL PERFORMANCE Pt	5) BESTIMMUNG DER GESAMTLEISTUNG Pt	5) DÉTERMINATION DE LA PERFORMANCE TOTALE Pt	5) DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN TOTAL Pt
Le tabelle da pag. D-45 a pag. D-50 indicano le potenze trasmissibili, in base al numero di denti della puleggia minore e al numero di giri della stessa. La potenza trasmissibile letta Pb, moltiplicata per il numero di denti in presa zt sulla puleggia minore, ci darà la prestazione totale Pt della cinghia per ogni centimetro di larghezza.	Tables from page D-45 to page D-50 show the power ratings, depending on the number of teeth and rpm of the small pulley.  The power rating Pb, multiplied by the number of teeth in mesh zt on the small pulley, will give the total performance Pt of the belt per each cm of width.	Die Nennleistungs-Tabellen (von Seite D-45 bis D-50) zeigen die Antriebsleistung an, die von der Zähnezahl und von den U/min der kleinen Scheibe abhängig sind. Die gesamte Leistung Pb, die mit der Anzahl der Angriffszähne zt multipliziert wird, liefert uns die Gesamtleistung Pt des Riemens pro Breitezentimeter.	Les tableaux de la page D-45 à D-50 indiquent les puissances transmissibles, sur la base du nombre de dents de la petite poulie et de son nombre de tr/min. La puissance transmissible Pb, multipliée par le nombre de dents en prise zt sur la petite poulie, donnera la performance totale Pt de la courroie pour chaque cm de largeur.	Las tablas de la página D-45 a D-50 indican las potencias transmisibles en base al número de dientes de la polea pequeña y al número de r.p.m. de la misma. La potencia transmisible Pb, multiplicada por el número de dientes engranados zt en la polea pequeña, dará la prestación total Pt de la correa para cada cm de ancho.
Potenza trasmissibile letta Pb (pag. D-46):	Power rating Pb (page D-46):	Übertragbare Leistung Pb (Seite D-46):	Puissance transmissible Pb (page D-46):	Potencia transmisible Pb (página D-46):
$p = 5 \text{ mm}$ $n_2 = 3500 \text{ giri/}'$ $z = 25$	$p = 5 \text{ mm}$ $n_2 = 3500 \text{ rpm}$ $z = 25$	$p = 5 \text{ mm}$ $n_2 = 3500 \text{ U/min}$ $z = 25$	$p = 5 \text{ mm}$ $n_2 = 3500 \text{ tr/min}$ $z = 25$	$p = 5 \text{ mm}$ $n_2 = 3500 \text{ r.p.m.}$ $z = 25$
Pb = 0,086 kW	Pb = 0,086 kW	Pb = 0,086 kW	Pb = 0,086 kW	Pb = 0,086 kW
Prestazione totale Pt per 12 denti in presa:	Total performance Pt per 12 teeth in mesh:	Gesamtleistung Pt bei 12 Angriffszähnen:	Performance totale Pt pour 12 dents en prise:	Prestación total Pt para 12 dientes engranados:

$$Pt = Pb \cdot zt = 0,086 \cdot 12 = 1,032 \text{ kW}$$



## Calcolo delle trasmissioni dentate

Selection procedure of timing drives - Berechnung von Zahnriemenantrieben  
Calcul des transmissions dentées - Cálculo de las transmisiones dentadas

### T - AT

6) COEFFICIENTE DI LARGHEZZA CL DELLA CINGHIA    6) BELT WIDTH FACTOR CL    6) BREITENKOEFFIZIENT CL DES RIEMENS    6) FACTEUR DE LARGEUR COURROIE CL    6) FACTOR DE ANCHO CORREA CL

$$CL = \frac{P_c}{P_t} = \frac{0,75}{1,032} = 0,72$$

Dove - Where - Wobei - Où - Donde	
<b>CL</b> = Coefficiente di larghezza della cinghia (tabella 5) Belt width factor (table 5) Breite-Koeffizient des Riemens (tabelle 5) Facteur de largeur courroie (tableau 5) Factor de ancho correa (tabla 5)	<b>Pt</b> = Prestazione totale (punto 5) Total performance (point 5) Gesamtleistung (Punkt 5) Performance totale (point 5) Prestación total (punto 5)
<b>P<sub>c</sub></b> = Potenza corretta (punto 2) Design power (point 2) Berechnungsleistung (Punkt 2) Puissance corrigée (point 2) Potencia corregida (punto 2)	

7) LARGHEZZA DELLA CINGHIA	7) BELT WIDTH	7) BREITE DES RIEMENS	7) LARGEUR DE LA COURROIE	7) ANCHO DE LA CORREA
Dalla tabella 5 a pag. D-42 si trova, in base al valore calcolato di CL (0,72), la corrispondente larghezza (8 ± 10 mm) della cinghia. Conviene sempre scegliere la larghezza standard superiore, in questo caso 10 mm.	In table 5 at page D-42, based on CL calculated value (0,72), the equivalent beltwidth (8 ± 10 mm) can be found. It is always better to choose the wider standard width, in this case 10 mm.	Der Tabelle 5 auf Seite D-42 entnimmt man, aufgrund des berechneten Wertes CL (0,72), die entsprechende Breite (8 ± 10 mm) des Riemens. Es ist immer besser, den Riemen mit der größeren Standardbreite auszuwählen, in diesem Fall: 10 mm.	Du tableau 5 à la page D-42 on obtient, sur la base de la valeur calculée de CL (0,72), la largeur correspondante (8 ± 10 mm) de la courroie. Il vaut toujours mieux choisir la largeur standard supérieure, dans ce cas 10 mm.	De la tabla 5 a la página D-42 se obtiene, en la base del valor calculado de CL (0,72), el correspondiente ancho (8 ± 10 mm) de la correa. Es oportuno elegir siempre el ancho estándar superior, en este caso 10 mm.

### Riepilogo degli elementi che caratterizzano la trasmissione

Summary of drive components

Antriebsauslegung

Récapitulation des éléments constituant la transmission

Recapitulación de los elementos que forman la transmisión

Cinghia - Belt - Riemen - Courroie - Correa .....	T5 - 720 - 10
Puleggia motrice - Drive pulley - Antriebsscheibe - Poule menante - Polea motriz.....	21 T5/30 - 6F
Puleggia condotta - Driven pulley - Getriebene Scheibe - Poule menée - Polea conducida .....	21 T5/25 - 6F
Interasse - Centre distance - Achsabstand - Entraxe - Distancia entre centros.....	291,26 mm



## Calcolo delle trasmissioni dentate

Selection procedure of timing drives - Berechnung von Zahnriemenantrieben  
Calcul des transmissions dentées - Cálculo de las transmisiones dentadas

### T - AT

**TABELLA N. 1 - Classificazione dei motori**

TABLE No. 1 - Motor classification  
TABELLE Nr. 1 - Klassifizierung der Motoren  
TABLEAU Nr. 1 - Classes des moteurs  
TABLA Nro. 1 - Clasificación de los motores

TIPO DI MOTORE TYPE OF PRIME MOVER - ART DES MOTORS TYPE DE MOTEUR - TIPO DEL MOTOR	CLASSE CLASS - KLASSE CLASSE - CLASE I	CLASSE CLASS - KLASSE CLASSE - CLASE II	CLASSE CLASS - KLASSE CLASSE - CLASE III
<b>Sovraccarico momentaneo in % del carico normale</b> Momentary overload as % of normal load Kurzzeitige Spitzenbelastung, in % der normalen Nennleistung Surcharge momentanée en % de la charge normale Sobrecarga momentánea en % de la carga normal	149 %	150 ÷ 249 %	250 ÷ 400 %
<b>Motori a corrente alternata AC</b> AC motors Wechselstrommotoren Moteurs à courant alternatif AC Motores de corriente alterna AC	<b>Asincroni monofase</b> Asynchronous single phase Asynchron einphasig Asynchrones monophasé Asincrónicos monofásicos	-	-
	<b>Asincroni trifase</b> Asynchronous three phase Asynchron dreiphasig Asynchrones triphasé Asincrónicos trifásicos	<b>Avviamento stella-triangolo</b> Star-delta starting Stern-Dreieck Start À démarrage en étoile-triangle Arranque estrella-tríangulo	<b>Avviamento diretto</b> Direct switch starting Direct-Start À démarrage direct Arranque directo
	<b>Sincroni</b> Synchronous Synchrophase Sincrónicos	-	<b>Coppia normale</b> Normal torque Norm. Anlaufmoment Couple normal Par normal
<b>Motori a corrente continua DC</b> Direct current motors DC Gleichstrommotoren DC Moteurs à courant continu DC Motores de corriente continua DC	<b>Eccitazione in derivazione</b> Shunt-wound Nebenschluss-Erregung Excitation en dérivation De excitación en derivación	<b>Eccitazione in compound</b> Compound wound Verbund-Erregung Excitation compound De excitación mixta	<b>Eccitazione in serie</b> Series wound Reihenschluss-Erregung Bobinage en série De excitación en serie
<b>Motori a combustione interna</b> Internal combustion engines Verbrennungsmotoren Moteurs à combustion interne Motores de combustión	$\geq 8$ cilindri $\geq 8$ cyl. $\geq 8$ Zyl. $\geq 8$ cyl. $\geq 8$ cil.	<b>6 cilindri</b> 6 cyl. 6 Zyl. 6 cyl. 6 cil.	<b><math>\leq 4</math> cilindri</b> $\leq 4$ cyl. $\leq 4$ Zyl. $\leq 4$ cyl. $\leq 4$ cil.
<b>Motori idraulici</b> Hydraulic engines Hydraulikmotoren Moteurs hydrauliques Motores hidráulicos	-	-	tutti all alles tous todos
<b>Linee d'alberi</b> Line shafts Transmissionswellen Ligne d'arbres Líneas de ejes	-	-	tutti all alles tous todos



## Fattori di servizio di base per la macchina comandata

TABELLA N. 2 - Fattore di servizio Fs secondo la natura del carico

APPLICAZIONI		CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III
<b>Agitatori, mescolatori</b>	liquidi	1,4	1,6	1,8
	semiliquidi	1,5	1,7	1,9
<b>Aspiratori e ventilatori</b>	centrifughi, a tiraggio indotto	1,6	1,8	2,0
	ventilatori per miniere, ventilatori elicoidali, soffiatori	1,8	2,0	2,2
<b>Centrifughe</b>		1,7	1,9	-
<b>Compressori</b>	centrifughi, rotativi	1,6	1,7	1,8
	alternativi	2,0	2,2	2,4
<b>Elevatori</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Frantoi</b>	a cilindri, a pale, a mascella	-	2,2	2,5
<b>Generatori ed eccitatori</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Linea d'alberi</b>		1,5	1,7	1,9
<b>Macchine per la carta</b>	agitatori, calandre, essiccatori, bobinatrici	1,4	1,6	1,8
	battitoi, olandesi, pompe, trituratrici, raffinatrici	1,7	1,9	2,1
<b>Macchine per ceramiche e laterizi</b>	taglierine, granulatrici	1,5	1,7	1,9
	spappolatori	1,8	2,0	2,2
<b>Macchine per lavanderia</b>	lavatrici, spremitori	1,6	1,8	2,0
<b>Macchine per la gomma</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Macchine lavorazione legno</b>	torni, seghe a nastro	1,3	1,4	-
	taglierine, seghe circolari, piallatrici	1,4	1,6	-
<b>Macchine per la stampa</b>	rotative, offset, piegatrici, taglierine	1,4	1,6	1,8
	linotype, presse per stampaggio piane	1,4	1,6	1,8
<b>Macchine tessili</b>	orditoi, rocchettiere	1,5	1,7	-
	telai, filatoi, ritorcitoi	1,6	1,8	-
<b>Macchine utensili</b>	trapani, torni, filettatrici, dentatrici	1,4	1,6	1,8
	alesatrici, fresatrici, piallatrici	1,5	1,7	1,9
<b>Mulini</b>	a palle, a rulli, molazze	1,7	1,9	2,1
<b>Pompe</b>	centrifughe, rotative ad ingranaggi	1,5	1,7	1,9
	a pistone	2,0	2,2	2,4
<b>Setacci</b>	rotativi a tamburo, conici	1,4	1,5	-
	a vibrazioni, buratti	1,5	1,7	-
<b>Trasportatori</b>	a nastro di gomma (materiale leggero)	1,3	1,5	1,7
	a nastro di gomma (materiale pesante)	1,6	1,7	1,8
	a piastre, elevatori a tazze, montacarichi	1,7	1,8	1,9
	a coclea	1,7	1,9	2,0



## Machine-driven service factors

TABLE No. 2 - Service factor Fs according to the overload nature

APPLICATIONS		CLASS I	CLASS II	CLASS III
<b>Agitators, mixers</b>	for liquids	1,4	1,6	1,8
	for semi-liquids	1,5	1,7	1,9
<b>Air-exhausters and fans</b>	centrifugal, forced draft	1,6	1,8	2,0
	mine ventilating, axial-flow fans, blowers	1,8	2,0	2,2
<b>Centrifuges</b>		1,7	1,9	-
<b>Compressors</b>	centrifugal, rotary blowers	1,6	1,7	1,8
	reciprocating	2,0	2,2	2,4
<b>Elevators</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Crushers</b>	roll, ball, jaw	-	2,2	2,5
<b>Generators and excitors</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Line shafts</b>		1,5	1,7	1,9
<b>Paper machinery</b>	agitators, calenders, driers, reelers,	1,4	1,6	1,8
	willows, hollanders, pumps, grinders, beaters	1,7	1,9	2,1
<b>Ceramic and tile machines</b>	cutters, granulators	1,5	1,7	1,9
	kneaders	1,8	2,0	2,2
<b>Laundry machinery</b>	washers, extractors	1,6	1,8	2,0
<b>Machines for rubber processing</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Woodworking machines</b>	drills, band saws	1,3	1,4	-
	cutters, circular saws, planers	1,4	1,6	-
<b>Printing machines</b>	rotary, offset, foldings, cutters	1,4	1,6	1,8
	linotypes, plane printing presses	1,4	1,6	1,8
<b>Textile machines</b>	warping machines, winding machines	1,5	1,7	-
	looms, spinning frames, twisting frames	1,6	1,8	-
<b>Machine tools</b>	drills, lathes, threaders, gear cutting machines	1,4	1,6	1,8
	boring machines, millers, planers	1,5	1,7	1,9
<b>Mills</b>	ball, rolling, grinders	1,7	1,9	2,1
<b>Pumps</b>	centrifugal, rotary, gear	1,5	1,7	1,9
	piston	2,0	2,2	2,4
<b>Screens</b>	rotary drum, cone	1,4	1,5	-
	vibratory, sifters	1,5	1,7	-
<b>Conveyors</b>	rubber belt (light loads)	1,3	1,5	1,7
	rubber belt (heavy loads)	1,6	1,7	1,8
	slat conveyors, bucket elevators, hoists	1,7	1,8	1,9
	screw conveyors	1,7	1,9	2,0



## Maschinenspezifische Betriebsfaktoren

TABELLE Nr. 2 - Betriebsfaktor  $F_s$  entsprechend der Art der Belastung

ANWENDUNGSBEREICHE		KLASSE I	KLASSE II	KLASSE III
<b>Aufrührer, Mischer</b>	Flüssigkeiten	1,4	1,6	1,8
	Halbfüssigkeiten	1,5	1,7	1,9
<b>Entlüfter und Ventilatoren</b>	Zentrifugal-, Ankerluftzug	1,6	1,8	2,0
	Grubenlüfter, Schraubengebläse, Blasröhre	1,8	2,0	2,2
<b>Zentrifugen</b>		1,7	1,9	-
<b>Kompressoren</b>	Zentrifugal-, rotierend	1,6	1,7	1,8
	alternativ	2,0	2,2	2,4
<b>Elevatoren</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Brecher</b>	Brechwalzwerke, Kugelmühlen, Backenbrecher	-	2,2	2,5
<b>Generatoren und Erregermaschinen</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Transmissionswellen</b>		1,5	1,7	1,9
<b>Papierfabrikanlagen</b>	Aufrüher, Kalandrer, Trockner, Wickelmaschinen	1,4	1,6	1,8
	Abfallreiniger, Mahlholländer, Shredder, Abfallreiniger, Feinzeugholländer	1,7	1,9	2,1
<b>Keramik- und Ziegelmaschinen</b>	Schneide-, Granulatoren	1,5	1,7	1,9
	Zerquetschmaschinen	1,8	2,0	2,2
<b>Wäschereianlagen</b>	Waschmaschinen, Auspressmaschinen	1,6	1,8	2,0
<b>Gummibearbeitungsmaschinen</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Holzbearbeitungsmaschinen</b>	Drehbänke, Bandsägen,	1,3	1,4	-
	Schneidemaschinen, Kreissägen, Hobel	1,4	1,6	-
<b>Druckereimaschinen</b>	Rotationsdruckmaschinen, Offset-, Falz, Schneidmaschinen	1,4	1,6	1,8
	Linotypes, Flach-Gesenkpressen	1,4	1,6	1,8
<b>Textilmaschinen</b>	Schäremaschinen, Spulmaschinen	1,5	1,7	-
	Webstühle, Spinner, Zwirnmaschinen	1,6	1,8	-
<b>Werkzeugmaschinen</b>	Bohr-, Dreh-, Welz-, Verzahnungsmaschinen	1,4	1,6	1,8
	Schleif, Fräse, Hobelmaschinen	1,5	1,7	1,9
<b>Mühlen</b>	Flügel-, Walzenmühlen, Mühlsteine	1,7	1,9	2,1
<b>Pumpen</b>	Zentrifugal-, rotierend mit Zahnräder	1,5	1,7	1,9
	Kolben-	2,0	2,2	2,4
<b>Feinsiebe</b>	rotierend bzw. konisch Trommelsiebe	1,4	1,5	-
	Schlagsiebe, Sichtmaschinen	1,5	1,7	-
<b>Förderanlagen</b>	Gummiband- (leichtes Material)	1,3	1,5	1,7
	Gummiband- (schweres Material)	1,6	1,7	1,8
	Plattenbänder, Becherwerk	1,7	1,8	1,9
	Schraubenförderer	1,7	1,9	2,0



## Facteurs de service pour la machine entraînée

TABLEAU Nr. 2 - Facteur de service Fs en fonction du type de charge

APPLICATIONS		CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III
<b>Agitateurs, mélangeurs</b>	liquides	1,4	1,6	1,8
	sémi-liquides	1,5	1,7	1,9
<b>Aspirateurs et ventilateurs</b>	centrifuges, à courant d'air forcé	1,6	1,8	2,0
	ventilateurs pour les mines, hélicoïdales, souffleurs	1,8	2,0	2,2
<b>Centrifuges</b>		1,7	1,9	-
<b>Compresseurs</b>	centrifuges, rotatifs	1,6	1,7	1,8
	alternatifs	2,0	2,2	2,4
<b>Élévateurs</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Broyeurs</b>	à cylindres, à boulets, à mâchoires	-	2,2	2,5
<b>Générateurs et excitateurs</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Lignes d'arbres</b>		1,5	1,7	1,9
<b>Machines à papier</b>	agitateurs, calandres, séchoirs, bobineuses	1,4	1,6	1,8
	batteurs, hollandes, pompes, broyeurs, raffineuses	1,7	1,9	2,1
<b>Machines à céramique et briques</b>	coupoirs, granulateurs	1,5	1,7	1,9
	écraseurs	1,8	2,0	2,2
<b>Machines de blanchisserie</b>	machines à laver, pressoirs	1,6	1,8	2,0
<b>Machines pour le travail du caoutchouc</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Machines à bois</b>	tours, scies à ruban	1,3	1,4	-
	coupoirs, scies circulaires, raboteuses	1,4	1,6	-
<b>Macchines d'impression</b>	rotatives, offset, plieuses, coupoirs	1,4	1,6	1,8
	linotypes, presses d'impression planes	1,4	1,6	1,8
<b>Machines textiles</b>	ourdisseuses, bobinoirs	1,5	1,7	-
	métiers à tisser, filoirs, retordeurs de fils	1,6	1,8	-
<b>Machines-outils</b>	perceuses, tours, taraudeuses, fraiseuses à engrenages	1,4	1,6	1,8
	alésoeuses, fraiseuses, raboteuses	1,5	1,7	1,9
<b>Broyeurs</b>	à boulets, à galets, broyeurs à meules	1,7	1,9	2,1
<b>Pompes</b>	centrifuges, rotatives, à engrenages	1,5	1,7	1,9
	à piston	2,0	2,2	2,4
<b>Tamis</b>	rotatifs, à tambour, coniques	1,4	1,5	-
	à secousses, blutoirs	1,5	1,7	-
<b>Transporteurs</b>	à ruban de caoutchouc (charges légères)	1,3	1,5	1,7
	à ruban de caoutchouc (charges lourdes)	1,6	1,7	1,8
	à plaques, élévateurs à godets, monte-charges	1,7	1,8	1,9
	à vis sans fin	1,7	1,9	2,0



## Factores de servicio para la máquina propulsada

TABLA Nro. 2 - Factor de servicio  $F_s$  en función del tipo de carga

APLICACIONES		CLASE I	CLASE II	CLASE III
<b>Agitadores, mezcladores</b>	líquidos	1,4	1,6	1,8
	semilíquidos	1,5	1,7	1,9
<b>Aspiradores y ventiladores</b>	centrífugos, de corriente de aire inducida	1,6	1,8	2,0
	ventiladores de minas, ventiladores helicoidales, sopladores	1,8	2,0	2,2
<b>Centrifugadoras</b>		1,7	1,9	-
<b>Compresores</b>	centrífugos, rotativos	1,6	1,7	1,8
	alternativos	2,0	2,2	2,4
<b>Elevadores</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Trituradoras</b>	de barras, de bolas, de quijadas	-	2,2	2,5
<b>Generadores y excitatrices</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Líneas de ejes</b>		1,5	1,7	1,9
<b>Maquinaria para papel</b>	agitadores, calandrias, secadores, bobinadoras	1,4	1,6	1,8
	batidores, holandesas, bombas, trituradoras, refinadoras	1,7	1,9	2,1
<b>Máquinas para cerámicas y tejas</b>	cortadoras, granuladores	1,5	1,7	1,9
	machacadoras	1,8	2,0	2,2
<b>Maquinaria de lavandería</b>	lavadoras, extractores	1,6	1,8	2,0
<b>Maquinaria para caucho</b>		1,6	1,8	2,0
<b>Maquinaria para trabajar madera</b>	tornos, sierras de cinta	1,3	1,4	-
	cortadoras, sierras circulares, cepilladoras	1,4	1,6	-
<b>Maquinaria de imprenta</b>	rotativas, offset, dobladoras, cortadoras	1,4	1,6	1,8
	linotype, prensas para impresión planas	1,4	1,6	1,8
<b>Maquinaria textil</b>	urdideras, embobinadora	1,5	1,7	-
	telares, máquinas de hilar, retorcedoras de hilo	1,6	1,8	-
<b>Máquinas herramientas</b>	taladros, tornos, roscadoras, cortadoras para engranajes	1,4	1,6	1,8
	alisadoras, fresadoras, cepilladoras	1,5	1,7	1,9
<b>Molinos</b>	de bolas, de rodillos, trituradoras	1,7	1,9	2,1
<b>Bombas</b>	centrífugas, rotativas, de engranajes	1,5	1,7	1,9
	de émbolo	2,0	2,2	2,4
<b>Tamices</b>	rotativos, de tambor, cónicos	1,4	1,5	-
	vibratorios, cribas	1,5	1,7	-
<b>Transportadores</b>	de cinta de caucho (cargas ligeras)	1,3	1,5	1,7
	de cinta de caucho (cargas pesadas)	1,6	1,7	1,8
	de placas, elevadores de cangilones, montacargas	1,7	1,8	1,9
	de rosca sin fin	1,7	1,9	2,0



## Calcolo delle trasmissioni dentate

Selection procedure of timing drives - Berechnung von Zahnriemenantrieben  
Calcul des transmissions dentées - Cálculo de las transmisiones dentadas

### T - AT

Condizioni di lavoro speciali	Special operating conditions	Spezielle Betriebsbedingungen	Conditions spéciales de travail	Condiciones de servicio especiales
<b>Bisogna tenere conto dei fattori di servizio addizionali in caso di condizioni di lavoro speciali, come il cambiamento del senso di rotazione, urti forti, frenatura elettrica ecc. Queste condizioni dovranno essere determinate da uno specialista della trasmissione.</b>	In case of special operating conditions, we have to consider the additional service factors, such as the rotation reversal, heavy shocks, electric brake etc. A drive specialist will determine such conditions.	Man muss zusätzliche Betriebsfaktoren in Betracht ziehen im Fall von speziellen Arbeitszuständen, wie die Änderung der Richtungsdrehung, starke Schläge, elektrische Bremsen, usw. Ein Antriebsfachmann wird solche Bedingungen feststellen.	Il faut tenir compte des facteurs de service additionnels en cas de conditions de travail spéciales, telles que changement du sens de marche, à-coups importants, le freinage électrique etc. Ces conditions devront être déterminées par un spécialiste de la transmission.	Hay que tener en cuenta los factores de servicio adicionales en caso de condiciones de trabajo poco usuales (reversión de dirección, golpes pesados, frenado eléctrico etc.). Estas condiciones tendrán que ser determinadas por un especialista de la transmisión.

**TABELLA N. 3 - Coefficiente Cf secondo il tipo di funzionamento**

TABLE No. 3 - Factor Cf for operating conditions

TABELLE Nr. 3 - Faktor Cf für Einsatzbedingungen

TABLEAU Nr. 3 - Coefficient Cf selon le type de fonctionnement

TABLA Nro. 3 - Factor Cf según el tipo de funcionamiento

<b>Condizioni di servizio</b> Operating conditions Betriebsart Conditions de service Condiciones de servicio	<b>Cf</b>
<b>Uso di un rullo tenditore</b> Use if an idler Mit Spannrolle Emploi d'un galet tendeur Empleo de un rodillo tensor	+ 0,1
<b>Servizio continuo</b> Continuous service kontinuerlich Service continu Servicio continuo	- + 0,1 + 0,2
<b>Intermittente o stagionale</b> Intermittent or seasonal Wechselnd bzw. jahreszeitlich Intermittent ou saisonnier Intermitente o estacionario	- 0,1

### Trasmissioni moltiplicatrici di velocità

Per le trasmissioni moltiplicatrici di velocità, aggiungere al fattore di servizio di base un fattore supplementare come da tabella.

### Speed increasing drives

For speed increasing drives add to the basic service factor an additional factor as per table.

### Die Beschleunigungsantriebe

Für die Beschleunigungsantriebe muss man dem Grundkorrekturfaktor einen zusätzlichen Faktor wie von unserer Tabelle hinzurechnen.

### Les transmissions multiplicatrices de vitesses

Pour les transmissions multiplicatrices de vitesses, ajouter au facteur de service de base un facteur supplémentaire donné dans le tableau.

### Las transmisiones multiplicadoras de velocidad

Para las transmisiones multiplicadoras de velocidad, añadir al factor de servicio básico un factor adicional como indicado en la tabla.

**TABELLA N. 3A - Coefficiente Cm per rapporti di trasmissione in moltiplica**

TABLE No. 3A - Factor Cm for speed increasing drives

TABELLE Nr. 3A - Faktor Cm für Beschleunigungsantriebe

TABLEAU Nr. 3A - Coefficient Cm pour les transmissions multiplicatrices


TABLA Nro. 3A - Factor Cm para las relaciones de transmisión multiplicadoras

Rapporto K Ratio K Übersetzungsverhältnis K Rapport K Relación K	Cm
1,00 + 1,24	-
1,25 + 1,74	0,1
1,75 + 2,49	0,2
2,50 + 3,49	0,3
≥ 3,50	0,4





**GRAFICO N. 1** - Per la scelta del passo della cinghia T  
TABLE No. 1 - T belt pitch selection  
DIAGRAMM Nr. 1 - Zur Auswahl der T Riementeilung  
DIAGRAMME Nr. 1 - Pour le choix du pas de la courroie T  
DIAGRAMA Nro. 1 - Para la elección del paso de la correa T



Per condizioni di servizio non comprese nel presente grafico interpellare i nostri tecnici.  
For service conditions not included in this table, please consult us.  
Für die Service-Zustände, die nicht in der Tabelle umfasst werden, bitte nachfragen.  
Pour des conditions de service pas comprises dans ce diagramme, veuillez nous consulter.  
Para condiciones de servicio no incluidas en este diagrama, les rogamos consulten.

**GRAFICO N. 2 - Per la scelta del passo della cinghia AT**


TABLE No. 2 - AT belt pitch selection

DIAGRAMM Nr. 2 - Zur Auswahl der AT Riementeilung

DIAGRAMME Nr. 2 - Pour le choix du pas de la courroie AT

DIAGRAMA Nro. 2 - Para la elección del paso de la correa AT

**Velocità in giri al minuto della puleggia minore**  
Rpm of smaller pulley - Drehzahl der kleinen Scheibe  
Vitesse en tr/min de la petite poulie - Velocidad en r.p.m. de la polea pequeña

**Potenza da trasmettere corretta (Pc) in kW**

Design power (Pc) in kW - Berechnungsleistung (Pc) in kW

Puissance corrigée à transmettre (Pc) en kW - Potencia corregida a transmitir (Pc) en kW

**Per condizioni di servizio non comprese nel presente grafico interpellare i nostri tecnici.**

For service conditions not included in this table, please consult us.

Für die Service-Zustände, die nicht in der Tabelle umfasst werden, bitte nachfragen.

Pour des conditions de service pas comprises dans ce diagramme, veuillez nous consulter.

Para condiciones de servicio no incluidas en este diagrama, les rogamos consultar.

















## Montaggio delle trasmissioni dentate

Assembling of timing drives - Montage von Zahnriemenantrieben  
Montage des transmissions dentées - Montaje de las transmisiones dentadas

### T - AT

TENSIONE D'INSTALLAZIONE	INSTALLATION TENSION	SPANNEN DER ZAHNRIEMEN	TENSION DE POSE	TENSADO DE MONTAJE
Per ottenere un funzionamento ottimale della trasmissione occorre calcolare la tensione della cinghia in base all'applicazione prevista.	In order to have an optimal drive performance belts should be installed at an installation tension level suitable for the particular duty envisaged.	Damit eine optimale Leistungsübertragung erzielt wird, müssen die Riemens mit dem für die jeweilige Aufgabe geeigneten Vorspannungen installiert werden.	Si l'on veut obtenir un fonctionnement optimal de la transmission, il convient d'installer la courroie à une tension de pose convenant à l'application envisagée.	Para obtener un funcionamiento óptimo de la transmisión, es necesario regular la tensión de la correa en base a la aplicación prevista.
Calcolo dell'angolo di avvolgimento $\beta$ sulla puleggia minore:	Calculation of belt wrap angle $\beta$ on the smaller pulley:	Berechnung vom Umschlingungswinkel des Riems $\beta$ auf der kleineren Riemscheibe:	Calcul de l'angle d'enroulement de la courroie $\beta$ sur la petite poulie:	Cálculo del ángulo abarcado de la correa $\beta$ en la polea pequeña:
		$\beta = 180^\circ - 57 \cdot \frac{D_p - d_p}{l} = (\circ)$		
Calcolo della forza periferica FU:	Calculation of peripheral force FU:	Berechnung der peripherischen Kraft FU:	Calcul de la force périphérique FU:	Cálculo de la fuerza periférica FU:
		$FU = \frac{60 \cdot 10^6 \cdot P \cdot \sin \frac{\beta}{2}}{p \cdot n \cdot z} = (N)$		
Calcolo del carico assiale statico $F_a$ , tramite il fattore $F_{zc}$ che varia, secondo il numero di denti della cinghia $z_c$ , nel modo seguente:	Calculation of static axial load $F_a$ by means of $F_{zc}$ factor varying according to belt teeth number $z_c$ as follows:	Berechnung der Achsenbelastung $F_a$ mittels des $F_{zc}$ -Faktors, der gemäß der Anzahl der Zähne des Riems $z_c$ wie folgt wechselt:	Calcul de la charge axiale statique $F_a$ en utilisant le coefficient $F_{zc}$ qui varie suivant le nombre de dents $z_c$ de la courroie, comme suit:	Cálculo de la carga axial estática $F_a$ utilizando el coeficiente $F_{zc}$ que varía según el número de dientes $z_c$ de la correa, como sigue:
$z_c < 60$	$\rightarrow F_{zc} = \frac{1}{3} \cdot FU = (N)$			
$z_c = 60 \div 150$	$\rightarrow F_{zc} = \frac{1}{2} \cdot FU = (N)$		$F_a = 2 \cdot F_{zc} \cdot \sin \frac{\beta}{2} = (N)$	
$z_c > 150$	$\rightarrow F_{zc} = \frac{2}{3} \cdot FU = (N)$			
Dove - Where - Wobei - Où - Donde				
<b><math>\beta</math></b> = Angolo di avvolgimento sulla puleggia minore ( $^\circ$ ) Belt wrap angle on the smaller pulley ( $^\circ$ ) Umschlungungswinkel des Riems auf der kleineren Riemscheibe ( $^\circ$ ) Angle d'enroulement de la courroie sur la petite poulie ( $^\circ$ ) Ángulo abarcado de la correa en la polea pequeña ( $^\circ$ )	<b><math>I</math></b> = Interasse (mm) Centre distance (mm) Achsabstand (mm) Entraxe (mm) Distancia entre centros (mm)			
<b><math>D_p</math></b> = Diametro primitivo della puleggia maggiore (mm) Pitch diameter of large pulley (mm) Wirkdurchmesser der großen Scheibe (mm) Diamètre primitif de la grande poulie (mm) Diámetro primitivo de la polea grande (mm)	<b><math>P</math></b> = Potenza del motore (kW) Motor power (kW) Motorleistung (kW) Puissance du moteur (kW) Potencia del motor (kW)			
<b><math>d_p</math></b> = Diametro primitivo della puleggia minore (mm) Pitch diameter of small pulley (mm) Wirkdurchmesser der kleinen Scheibe (mm) Diamètre primitif de la petite poulie (mm) Diámetro primitivo de la polea pequeña (mm)	<b><math>p</math></b> = Passo (mm) Pitch (mm) Teilung (mm) Pas (mm) Paso (mm)			
<b><math>F_a</math></b> = Carico assiale statico (N) Static axial charge (N) Statische Achsenbelastung (N) Charge axiale statique (N) Carga axial estática (N)	<b><math>n</math></b> = Numero di giri al minuto della puleggia minore (g/min) Rpm of smaller pulley (rpm) U/min. der kleinen Scheibe (U/min.) Nombre tr/min. de la petite poulie (tr/min.) Número de r.p.m. de la polea pequeña (rpm)			
<b><math>F_U</math></b> = Forza periferica (N) Peripheral force (N) Umfangskraft (N) Force périphérique (N) Fuerza periférica (N)	<b><math>z</math></b> = Numero di denti della puleggia minore Number of teeth of smaller pulley Zähnezahl der kleinen Scheibe Nombre de dents de la petite poulie Número de dientes de la polea pequeña			
<b><math>F_{zc}</math></b> = Fattore per numero di denti della cinghia Factor according to belt teeth number Faktor gemäss der Zähnezahl des Riems Coefficient selon le nombre de dents de la courroie Coeficiente según el número de dientes de la correa	<b><math>z_c</math></b> = Numero di denti della cinghia Number of teeth of belt Zähnezahl der riemen Nombre de dents de la courroie Número de dientes de la correa			



## Montaggio delle trasmissioni dentate

Assembling of timing drives - Montage von Zahnriemenantrieben  
Montage des transmissions dentées - Montaje de las transmisiones dentadas

### T - AT


Il controllo e la misura della tensione di montaggio può effettuarsi ricorrendo allo schema seguente:

The check and measurement of the installation tension can be made by means of the following diagram:

Die Kontrolle und der Wert der Montagespannung kann durch folgendes Schema erhalten werden:

Le contrôle et la mesure de la tension de montage peut être effectué en utilisant le schéma suivant:

El control y la medida del tensado de montaje se efectúa por medio del diagrama siguiente:



**T** = Lunghezza del tratto libero (mm)  
Free span length (mm)  
Freie Trumlänge (mm)  
Longueur du brin (mm)  
Longitud del ramal (mm)

**F** = Forza da applicare (N)  
Deflection force (N)  
Prüfkraft (N)  
Force de déflexion (N)  
Carga de ensayo a aplicar (N)

**f** = Freccia generata dalla forza F (mm)  
Deflection generated by force F (mm)  
Eindrücktiefe (mm)  
Déflexion provoquée par la force F (mm)  
Desviación originada por la carga F (mm)

Applicare sulla cinghia, tramite dinamometro, a metà di T, una forza F perpendicolare, capace di produrre una freccia f pari a:

By means of a dynamometer apply to the belt, at the middle of span length T, a perpendicular force F generating a deflection f amounting to:

Bitte am Riemen durch ein Dynamometer, in der Liniemitte T, eine senkrechte Kraft F anwenden, die imstande ist ein Pfeil f von:

Appliquer sur la courroie, par un dynamomètre, sur la moitié de T, une force F perpendiculaire qui puisse produire une déflexion f de:

Aplicar por medio de un dinamómetro, en el centro de T, una fuerza perpendicular a la correa que produzca una desviación f de:

$$f = 0,016 \cdot T = (\text{mm})$$

#### Calcolo della forza F:

Calculation of force F:

Berechnung der Kraft F:

Calcul de la force F:

Cálculo de la fuerza F:

$$\sin \varphi = \frac{2 \cdot f}{T} \rightarrow F = F_U \cdot 2 \cdot \sin \varphi = (\text{N})$$

In pratica si calcola la forza F da applicare a metà del tratto libero T e si controlla che la freccia f, generata dalla stessa, corrisponda al valore calcolato. Se così non fosse agire sul tenditore fino a raggiungere tale valore.

In practice the deflecting force F to be applied at the middle of the span length T must be calculated. Then, make sure that the deflection f generated by the force corresponds to the calculated value. Should not be so, act on the idler until such value is attained.

Praktisch berechnet man die Kraft F, die in der Mitte der Strecke T angelegt wird und man kontrolliert, dass der Pfeil f, durch diese erzeugt, dem berechneten Wert entspricht.

Pratiquement on calcule la force F à appliquer à la moitié du brin T et l'on contrôle que la flèche f correspond à la valeur calculée. S'il n'est pas ainsi, agir sur le galet tendeur jusqu'à obtenir la valeur calculée.

Una vez se calcula la carga de ensayo F a aplicar al centro del ramal T y se averigua que la desviación (flecha) f corresponde al valor calculado. Si no es así, actuar sobre el rodillo tensor hasta alcanzar dicho valor.

Il valore di T può determinarsi tramite la relazione:

The value T can be determined by the formula:

Der Wert T kann durch folgendes Verhältnis bestimmt werden:

La valeur T se détermine par la relation:

Se obtiene el valor T por medio de la fórmula:

$$T = \sqrt{l^2 - \left( \frac{D_p - d_p}{2} \right)^2} = (\text{mm})$$



## Montaggio delle trasmissioni dentate

Assembling of timing drives - Montage von Zahnriemenantrieben  
Montage des transmissions dentées - Montaje de las transmisiones dentadas

### T - AT

La relazione tra la forza FU e la frequenza della vibrazione fr può essere calcolata tramite la seguente formula:

The relation between the **FU** force and the **fr** frequency of vibration can be calculated by means of the following formula:

Die Beziehung zwischen der **FU** Kraft und der **fr** Schwingungsfrequenz kann mittels der folgenden Formel berechnet werden:

La relation entre la force **FU** et la fréquence de la vibration **fr** peut être calculée par la formule suivante:

La relación entre la fuerza **FU** y la frecuencia de la vibración **fr** se puede calcular por medio de la fórmula siguiente:

$$fr = \frac{1}{2T} \cdot \sqrt{\frac{FU}{m}} = (\text{Hz})$$

$$FU = 4 \cdot m \cdot T^2 \cdot fr^2 = (\text{N})$$

Dove - Where - Wobei - Où - Donde

**fr** = Frequenza della vibrazione (Hz)  
Frequency of vibration (Hz)  
Vibrationsfrequenz (Hz)  
Fréquence de la vibration (Hz)  
Frecuencia de la vibración (Hz)

**T** = Lunghezza del tratto libero in metri (m)  
Free span length in meters (m)  
Freie Trumlänge in Meter (m)  
Longueur du brin en mètres (m)  
Longitud del ramal en metros (m)

**FU** = Forza periferica (N)  
Peripheral force (N)  
Umfangskraft (N)  
Force périphérique (N)  
Fuerza periférica (N)

**m** = Massa della cinghia al metro (kg/m)  
Mass of belt per meter (kg/m)  
Masse des Riems pro Meter (kg/m)  
Masse de la courroie par mètre (kg/m)  
Masa de la correa por metro (kg/m)

**TABELLA N. 7 - Massa della cinghia al metro (kg/m)**

TABLE No. 7 - Mass of belt per meter (kg/m)

TABELLE Nr. 7 - Masse des Riems pro Meter (kg/m)

TABLEAU Nr. 7 - Masse de la courroie par mètre (kg/m)

TABLA Nro. 7 - Masa de la correa por metro (kg/m)

Larghezza Width Breite Largeur Ancho mm	m					
	T 5	AT 5	T 10	AT 10	T 20	AT 20
6	0,015	0,020	-	-	-	-
10	0,020	0,035	0,050	-	-	-
16	0,035	0,050	0,075	0,090	-	-
25	0,055	0,080	0,115	0,160	0,185	0,225
32	0,070	0,105	0,145	0,185	0,235	0,310
50	0,105	0,165	0,225	0,290	0,370	0,480
75	0,160	0,245	0,340	0,435	0,550	0,720
100	0,220	0,340	0,435	0,580	0,735	0,960
150	-	-	0,680	0,890	1,095	1,425



## Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres

Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

**POGGI**<sup>®</sup>  
*trasmissioni meccaniche s.p.a.*



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

**Simboli e definizioni - Terms & definitions - Termine und definitionen - Symboles et définitions - Símbolos y definiciones**

Simbolo Term Termin Symbole Símbolo	Definizione Definition Definition Définition Definición	Unità di misura Measure Maß Unité de mesure Unidad de medida	Simbolo Term Termin Symbole Símbolo	Definizione Definition Definition Définition Definición	Unità di misura Measure Maß Unité de mesure Unidad de medida
ac	<b>Accelerazione</b> Acceleration - Beschleunigung Accélération - Aceleración	m/s <sup>2</sup>	I	<b>Interasse</b> Centre distance - Achsabstand Entraxe - Distancia entre centros	mm
AL	<b>Allungamento della cinghia</b> Belt elongation Dehnung des Riemens Allongement de la courroie Alargamiento de la correa	mm/m	L	<b>Lunghezza primitiva della cinghia</b> Belt pitch length Riemenwirklänge Longueur primitive de la courroie Longitud primitiva de la correa	mm
b	<b>Larghezza della cinghia</b> Belt width - Riembreite Largeur de la courroie - Ancho de la correa	mm	Mt	<b>Momento torcente o coppia</b> Torque Drehmoment Moment de torsion ou couple Momento de torsión o par	Nm
β	<b>Angolo di avvolgimento sulla puleggia motrice</b> Wrap angle on drive pulley Aufwicklungswinkel auf der treibenden Scheibe Angle d'enroulement sur la poulie menante Ángulo abarcado sobre la polea motriz	°	mc	<b>Massa del carrello con il carico</b> Mass of loaded carriage Masse des geladenen Wagens Masse chariot avec charge Masa del carro con carga	kg
C3	<b>Fattore di carico</b> Load factor - Belastungsfaktor Facteur de charge - Coeficiente de carga		n	<b>N° di giri al minuto della puleggia motrice</b> Rpm of driver pulley U/min. der Treibenden Scheibe Tr/min de la poulie menante Número r.p.m. de la polea motriz	g/1' rpm U/min. Tr/min. rpm
dc	<b>Decelerazione</b> Deceleration - Bremsverzögerung Décélération - Deceleración	m/s <sup>2</sup>	p	<b>Passo della cinghia</b> Belt pitch Riementeilung Pas de la courroie Paso de la correa	mm
dg	<b>Diametro del galoppino</b> Idler diameter Durchmesser der Spannrolle Diamètre du galet tendeur Diámetro del rodillo tensor	mm	P	<b>Potenza motrice del cinematismo</b> Driving power of kinematic motion Zugkraft des kinematischen Antriebes Puissance motrice du cinématisme Potencia motriz del cinematismo	kW
Dp	<b>Diametro primitivo della puleggia</b> Pulley pitch diameter Wirkdurchmesser der Zahnscheibe Diamètre primitif de la poulie Diámetro primitivo de la polea	mm	Q	<b>Forza esercitata dalla massa mc</b> Force issued by mass mc Kraft ausgeübt von der Masse mc Force exercée par la masse mc Fuerza ejercida por la masa mc	N
Fst	<b>Carico assiale statico</b> Static axial charge Statische Achsenbelastung Charge axiale statique Carga axial estática	N	V	<b>Velocità lineare del carrello</b> Linear velocity of carriage Lineargeschwindigkeit des Wagens Vitesse linéaire du chariot Velocidad lineal del carro	m/s
FU	<b>Forza periferica</b> Peripheral force Umfangskraft Force périphérique Fuerza periférica	N	z	<b>N° di denti della puleggia motrice</b> No. of teeth of driven pulley Zähnezahl der Treibenden Scheibe Nº de dents de la poulie menante Número de dientes de la polea motriz	
FUs	<b>Carico specifico su un dente</b> Specific load on one tooth Spezifische Belastung eines Zahnes Charge spécifique sur une dent Carga específica sobre un diente	N/cm	zt	<b>N° di denti in presa sulla puleggia motrice</b> Teeth in mesh on driver pulley Anzahl der Angriffsähne auf der treibenden Scheibe Nombre de dents en prise sur la poulie menante Número de dientes engranados en la polea motriz	
FV	<b>Trazione max applicabile alla cinghia</b> Max. traction applicable to the belt Maximale angewandte Riemen-Zugkraft Traction max. applicable à la courroie Tracción max. aplicable a la correa	N	η	<b>Coefficiente d'attrito volvente</b> Coefficient of rolling friction Rollreibungskoeffizient Coefficient de frottement de roulement Coeficiente de fricción de rodadura	
g	<b>Accelerazione di gravità</b> Acceleration by gravity Erdbeschleunigung Accélération de gravité Aceleración de la gravedad	m/s <sup>2</sup>	t	<b>Tempo</b> Time Zeit Temps Tiempo	s
h	<b>Distanza minima per montaggio ad Ω</b> Minimum distance for Ω mounting Minimalabstand zur Ω-Montage Distance minimale pour le montage à Ω Distancia mínima para el montaje en Ω	mm			



## Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros




Fig. 1




Fig. 2

### Formule - Formulas - Formel - Formules - Fórmulas

$ac = \frac{V}{t} = (m/s^2)$
$\leftarrow mc \rightarrow$ <b>Orizzontale</b> - Horizontal - Waagrecht Horizontal - Horizontal
$FU = (mc \cdot ac) + (mc \cdot g \cdot \eta) = (N)$
$\begin{matrix} \uparrow \\ mc \end{matrix}$ <b>Verticale</b> - Vertical - Senkrecht Vertical - Vertical
$FU = (mc \cdot ac) + (mc \cdot g) = (N)$
$FU = \frac{19,1 \cdot 10^6 \cdot P}{n \cdot Dp} = (N)$
$FU = \frac{Mt \cdot 2000}{Dp} = (N)$

$mc = \frac{Q}{g} = (kg)$
$V = \frac{p \cdot z \cdot n}{60000} = (m/s)$
$Mt = \frac{9550 \cdot P}{n} = (Nm)$
$Mt = \frac{Dp \cdot P}{2 \cdot V} = (Nm)$
$Mt = \frac{FU \cdot Dp}{2000} = (Nm)$

$b = \frac{FU \cdot C3 \cdot 10}{FUs \cdot zt} = (mm)$
$n = \frac{V \cdot 60000}{p \cdot z} = (g/1')$
$P = \frac{Mt \cdot n}{9550} = (kW)$
$P = \frac{Dp \cdot FU \cdot n}{19,1 \cdot 10^6} = (kW)$
$P = \frac{FU \cdot V}{1000} = (kW)$



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

## I dati necessari per il calcolo di una trasmissione lineare sono i seguenti:

The following details are required in order to select a linear drive:

Zur Berechnung einer Linearbewegung sind folgende Daten erforderlich:

Les données nécessaires pour le calcul d'une transmission linéaire sont les suivantes:

Los datos necesarios para el cálculo de una transmisión lineal son los siguientes:

<b>1) Velocità lineare del carrello</b> Linear velocity of carriage Lineargeschwindigkeit des Wagens Vitesse linéaire chariot Velocidad lineal del carro	V (m/s)	<b>5) Diametro primitivo della puleggia</b> Pulley Pitch diameter Wirkdurchmesser der Zahnscheibe Diamètre primitif de la poulie Diámetro primitivo polea	Dp (mm)
<b>2) Accelerazione</b> Acceleration Beschleunigung Accélération Aceleración	ac (m/s <sup>2</sup> )	<b>6) Lunghezza primitiva della cinghia</b> Belt pitch length Riemenwirklänge Longueur primitive courroie Longitud primitiva de la correa	L (mm)
<b>3) Decelerazione</b> Deceleration Bremsverzögerung Décélération Deceleración	dc (m/s <sup>2</sup> )	<b>7) Coefficiente d'attrito volvente</b> Coefficient of rolling friction Rollreibungskoeffizient Coefficient de frottement de roulement Coeficiente de fricción de rodadura	$\eta$
<b>4) Massa del carrello con il carico</b> Mass of loaded carriage Masse des geladenen Wagens Masse chariot avec charge Masa del carro con carga	mc (kg)	<b>8) Fattore di carico</b> Load factor Belastungsfaktor Facteur de charge Coeficiente de carga	C3

Occorre inoltre sapere se la movimentazione avviene in orizzontale, in verticale o, se inclinata, su quale angolo opera.

It is also necessary to know if the movement is horizontal, vertical or, if it is slanting, on which angle it works.

Es ist auch notwendig zu wissen, ob die Bewegung waagrecht bzw. senkrecht erfolgt, oder wenn sie schief erfolgt, auf welchem Winkel sie wirkt.

Il est aussi nécessaire savoir si le mouvement a lieu en position horizontale, verticale ou, s'il est incliné, sur quel angle il travaille.

Se precisa también saber si el movimiento se hace en posición horizontal, vertical o, si es inclinado, sobre cual ángulo trabaja.

## 1) CALCOLO DELLA FORZA PERIFERICA FU

## 1) CALCULATION OF PERIPHERAL FORCE FU

## 1) BERECHNUNG DER UMFANGSKRAFT FU

## 1) CALCUL DE LA FORCE PÉRPHÉRIQUE FU

## 1) CÁLCULO DE LA FUERZA PERIFÉRICA FU

<b>Dati</b> Data Angaben Données Datos	<b>mc</b> = (kg) <b>ac</b> = (m/s <sup>2</sup> ) <b>g</b> = 9,81 (m/s <sup>2</sup> ) $\eta$ = (pagina - page - Seite - page - pagina D-62)	<b>Movimento Orizzontale</b> Horizontal movement waagrechte Bewegung Mouvement horizontal Movimiento horizontal	
		← <b>mc</b> →	FU = (mc · ac) + (mc · g · η) = (N)
		↑ <b>mc</b> ↓	<b>Movimento verticale</b> Vertical movement senkrechte Bewegung Mouvement vertical Movimiento vertical
			FU = (mc · ac) + (mc · g) = (N)

<b>Dati</b> Data Angaben Données Datos	<b>Mt</b> = (Nm) <b>Dp</b> = (mm)	$FU = \frac{Mt \cdot 2000}{Dp} = (N)$
--	--------------------------------------	---------------------------------------

<b>Dati</b> Data Angaben Données Datos	<b>P</b> = (kW) <b>n</b> = (g/1' - rpm - U/min - tr/min - r.p.m.) <b>Dp</b> = (mm)	$FU = \frac{19,1 \cdot 10^6 \cdot P}{n \cdot Dp} = (N)$
--	--	---

Con il valore di FU, consultando il grafico a pag. D-61, viene scelto il passo della cinghia.

With the FU value, consulting the graph on page D-61, we select the belt pitch.

Wenn uns der FU Wert bekannt ist, schauen wir im Diagramm auf Seite D-61 nach und wählen die entsprechende Riemen-teilung.

Avec la valeur de FU, en consultant le diagramme à la page D-61, on choisit le pas de la courroie.

Con el valor FU, consultando el diagrama a la página D-61, se escoge el paso de la correa.



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts


Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres

Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

## 2) SELEZIONE DELLA PULEGGIA

Dalla tabella delle puleggi standard si seleziona la puleggia con diametro primitivo più vicino a quello richiesto, controllando che il diametro della puleggia scelta e dei galoppini presenti non sia inferiore al minimo consentito:



## 2) PULLEY SELECTION

From table showing standard pulleys you can choose the pulley having the pitch diameter nearest to the required one, ensuring that the diameter of chosen pulley and of the idlers are not smaller than the minimum allowed:

## 2) AUSWAHL DER RIEMENSCHIEIBE


Der Tabelle über die Standardscheiben entnimmt man die Riemscheibe, die den Durchmesser am nächsten zum angefragten Durchmesser hat, indem man prüft, dass der Durchmesser der ausgewählten Scheibe und derjenige der vorhandenen Spannrollen nicht kleiner als der erlaubte Mindestwert ist:

## 2) CHOIX DE LA POULIE

Du tableau des poulies standard on sélectionne la poulie ayant le diamètre primitif le plus proche au demandé, tout en vérifiant que le diamètre de la poulie choisie et des galets tendeurs présents ne soient pas inférieurs au minimum permis:

## 2) ELECCIÓN DE LA POLEA

De la tabla de las poleas estándar se elige la polea que tiene el diámetro primitivo más cercano a lo que se precisa, comprobando que el diámetro de la polea elegida y de los rodillos presentes no sea inferior al mínimo permitido:



Passo Pitch - Teilung Pas - Paso	D <sub>p</sub> min mm
T 5	15
T 10	36
T 20	92
AT 5	22
AT 10	45
AT 20	111

Passo Pitch - Teilung Pas - Paso	D <sub>p</sub> min mm	d <sub>g</sub> min mm
T 5	23	30
T 10	60	60
T 20	156	120
AT 5	22	60
AT 10	60	120
AT 20	156	180

A questo punto si calcola il numero di giri/1' che la puleggia motrice deve compiere:

Now you can calculate the rpm for the driver pulley:

Nun berechnet man die U/min., welche die treibende Riemscheibe ausführen soll:

Maintenant on calcule le nombre de tr/min. que la poulie menante doit faire:

Ahora se calcula el número de r.p.m. que la polea motriz tiene que hacer:

$$n = \frac{V \cdot 60000}{p \cdot z} =$$

## Numero di denti in presa

Verificare il numero di denti in presa zt sulla puleggia motrice:

## Number of teeth in mesh

Check the teeth in mesh zt on driver pulley:

## Eingriffszähnezahl

Die Anzahl der Angriffszähne zt auf der treibenden Riemscheibe prüfen:

## Nombre des dents en prise

Vérifier le nombre de dents en prise zt sur la poulie menante:

## Número de dientes engranados

Comprobar el número de dientes engranados zt sobre la polea motriz:

$$zt = \frac{z \cdot \beta}{360^\circ} =$$

Il numero di denti minimo consigliato è zt min = 7.

In ogni caso il numero di denti massimo da considerare per il calcolo sarà di:

The min. teeth number is zt min = 7.

In any case, the max. number of teeth to be considered for the calculation will be:

Die empfohlene Mindestzähnezahl ist zt min = 7.

Auf alle Fälle wird die höchste für die Berechnung beträchtliche Zähnezahl sein:

Le nombre de dents minimal permis est zt min = 7.

En tout cas, le nombre de dents max. à prendre en considération pour le calcul sera de:

El número de dientes mínimo aconsejado es zt min = 7

En todo caso, el número max. a tener en cuenta para el cálculo será de:

zt = 12 max  
per cinghie aperte  
for open length belts  
für endliche Riemen  
pour courroies à bouts libres  
para correas abiertas

zt = 6 max  
per cinghie giunte  
for spliced belts  
für verschweißte Riemen  
pour courroies jointées  
para correas empalmadas



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

## 3) LARGHEZZA DELLA CINGHIA

Rilevare i seguenti dati:

C<sub>3</sub> = Fattore di carico (pag. D-62);

FUs = Carico specifico su un dente (pag. D-62);

zt = N. di denti in presa.

## 3) BELT WIDTH

Find the following data:

C<sub>3</sub> = Load factor (page D-62);

FUs = Specific load on one tooth (page D-62);

zt = No. of teeth in mesh.

## 3) RIEMENBREITE

Folgende Angaben entnehmen:

C<sub>3</sub> = Belastungsfaktor (Seite D-62);

FUs = Spezifische Belastung auf einem Zahn (Seite D-62);

zt = Anzahl der Angriffszähne.

## 3) LARGEUR DE LA COURROIE

Trouver les données suivantes:

C<sub>3</sub> = Facteur de charge (page D-62);

FUs = Charge spécifique sur une dent (page D-62);

zt = Nombre de dents en prise.

## 3) ANCHO DE LA CORREA

Hay que encontrar los datos siguientes:

C<sub>3</sub> = Coeficiente de carga (pág. D-62);

FUs = Carga específica sobre un diente (pág. D-62);

zt = Nro de dientes engranados.

$$b = \frac{FU \cdot C_3 \cdot 10}{FUs \cdot zt} = (\text{mm})$$

## 4) CARICO ASSIALE STATICO

Il pretensionamento, o carico assiale statico Fst consigliato, si calcola con la seguente formula:

## 4) STATIC AXIAL CHARGE

The pre-tensioning, or recommended static axial charge Fst, can be calculated using the following formulas:

## 4) STATISCHE ACHSENBELASTUNG

Die Vorspannung bzw. die empfohlene statische Achsenbelastung Fst berechnet man durch folgende Formel:

## 4) CHARGE AXIALE STATIQUE

La pré-tension, ou charge axiale statique Fst conseillée, est calculée par la formule suivante:

## 4) CARGA AXIAL ESTÁTICA

El pre-tensado, o carga axial estática Fst aconsejada, se calcula por la fórmula siguiente:

$$Fst = FU \cdot 2 = (\text{N})$$

## 5) VERIFICA FINALE DELLA CINGHIA

Dalle tabelle a pag. D-66 e D-67 si rileva il carico di lavoro massimo FV applicabile alla cinghia scelta.

Bisogna rispettare la seguente condizione:

## 5) FINAL CHECK OF THE BELT

From table at pages D-66 and D-67 it can be found the max. load charge FV applicable to the selected belt.

It is necessary to keep to the following condition:

## 5) ENDLICHE PRÜFUNG DES RIEMENS

Der Tabellen auf Seiten D-66 und D-67 entnimmt man die maximale Betriebslast (Auslastung) FV einsetzbar an den ausgewählten Riemens.

Es ist notwendig, folgende Bedingungen einzuhalten:

## 5) CONTRÔLE FINAL DE LA COURROIE

Des tableaux aux pages D-66 et D-67 on obtient la charge de travail maximale FV applicable à la courroie choisie.

Il faut respecter la condition suivante:

## 5) COMPROBACIÓN FINAL DE LA CORREA

De las tablas a las páginas D-66 y D-67 se obtiene la carga máxima de trabajo FV aplicable a la correa elegida.

Es necesario respetar la siguiente condición:

$$FV > \frac{Fst}{2} + (FU \cdot C_3)$$

## 6) ALLUNGAMENTO DELLA CINGHIA

## 7) MONTAGGIO AD OMEGA Ω

Nelle applicazioni a forma di omega, per ridurre l'affaticamento della cinghia, occorre adottare una distanza h minima, fra puleggia e galoppini, pari a quattro volte la larghezza b della cinghia.

## 6) ELONGATION OF THE BELT

In omega applications, in order to reduce belt fatigue, it is necessary to adopt a minimum distance h between pulley and idlers, which is equal to four times the belt width b.

## 6) DEHNUNG DES RIEMENS

Bei den Anwendungen mit W-Montage, um den Riemenverschleiß zu vermindern, soll man einen Minimalabstand h zwischen der Riemenscheibe und den Spannrollen einsetzen, welcher viermal so breit ist wie Breite b des Riemens.


## 6) ALLONGEMENT DE LA COURROIE

Dans les application à omega, pour réduire la fatigue de la courroie, il faut adopter une distance h minimale entre la poulie et les galets tendeurs qui soit de quatre fois la largeur b de la courroie.

## 6) ALARGAMIENTO DE LA CORREA

En las aplicaciones en forma de omega, para reducir el desgaste de la correa, hay que adoptar una distancia h mínima entre la polea y los rodillos, que sea igual a cuatro veces el ancho b de la correa.

$$h \geq 4 \cdot b = (\text{mm})$$





## Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros


### Grafico per la scelta del passo della cinghia conoscendo la potenza e il numero di giri

Graph for the selection of belt pitch knowing the power and r.p.m.

Diagramm für die Auswahl der Riementeilung, wobei die Kraft und die Umdrehungszahl bekannt sind

Diagramme pour le choix du pas de la courroie en connaissant la puissance et le nombre de tr/min.

Diagrama para la elección del paso de la correa conociendo la potencia y el número de r.p.m.



Numero di giri al minuto della puleggia minore

Rpm of smaller pulley - U/min der kleinen Scheibe - Tr/min. de la petite poulie - Número de r.p.m. de la polea pequeña


### Grafico per la scelta del passo della cinghia conoscendo la forza periferica FU

Graph for the selection of belt pitch knowing the peripheral force FU

Diagramm für die Auswahl der Riementeilung, wobei die Umfangskraft FU bekannt ist

Diagramme pour le choix du pas de la courroie en connaissant la force périphérique FU

Diagrama para la elección del paso de la correa conociendo la fuerza periférica FU



F<sub>U</sub> (N)



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres

Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

## Coefficiente d'attrito volvente $\eta$

Coefficient of rolling friction  $\eta$

Rollreibungskoeffizient  $\eta$

Coefficient de frottement de roulement  $\eta$

Coeficiente de fricción de rodadura  $\eta$

<b>Materiale impiegato</b> Used material Verwendetes Material Matériel utilisé Material empleado	$\eta$
<b>Cuscinetti a sfere</b> Ball bearings Kugellager Roulements à billes Rodamientos de bolas	0,02
<b>Boccole</b> Journal bushes Ringe Bagues Casquillos	0,15

## Fattore di carico C3

Load factor C3

Belastungsfaktor C3

Facteur de charge C3

Coeficiente de carga C3

<b>Condizioni di servizio</b> Operating conditions Betriebsart Conditions de service Condiciones de servicio	C3
<b>Carico uniforme</b> Uniform load Gleichmäßige Last Charge uniforme Carga uniforme	1,0
<b>Picchi di carico bassi</b> Low load peaks Niedrige Spitzenbelastungen Pointes de charge modérées Cargas puntuales moderadas	1,4
<b>Carico variabile</b> Varying charge Veränderliche Last Charge variable Carga variable	1,7
<b>Picchi di carico elevati</b> High load peaks Höhe Spitzenbelastungen Pointes de charge élevées Cargas puntuales elevadas	2,0

## Carico specifico su un dente FUs (N/cm)

Specific load on one tooth FUs (N/cm)

Spezifischen Belastung auf einem Zahn FUs (N/cm)

Charge spécifique sur une dent FUs (N/cm)

Carga específica sobre un diente FUs (N/cm)

Passo Pitch Teilung Pas Paso	Numero di giri al minuto della puleggia minore																	
	Rpm of smaller pulley - U/min der kleinen Scheibe - Tr/min. de la petite poulie - Número de r.p.m. de la polea pequeña																	
	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	8000
T 5	24	23	23	22	22	22	20	19	19	18	17	16	15	14	12	11	11	9
T 10	51	49	48	47	46	45	41	39	37	36	33	31	28	25	22	20	18	14
T 20	102	98	95	93	91	89	81	76	72	68	62	57	50	45	38	33	29	-
AT 5	35	35	35	34	34	34	32	31	30	29	27	26	24	22	19	18	16	13
AT 10	74	72	71	71	70	69	65	62	60	58	53	50	44	40	35	30	27	20
AT 20	147	144	142	139	137	135	126	119	112	107	97	88	76	67	58	43	35	-



## Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts


Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

### Esempio di calcolo per movimentare un carico in verticale

Example of calculation for the vertical movement of a load  
Berechnungsbeispiel für senkrecht Bewegung einer Ladung  
Exemple de calcul pour le mouvement vertical d'une charge  
Ejemplo de cálculo para el movimiento vertical de una carga

Dati - Data - Angaben - Données - Datos	
Velocità lineare del carrello Linear velocity of carriage Lineargeschwindigkeit des Wagens Vitesse linéaire chariot Velocidad lineal del carro	V = 3 m/s
Accelerazione Acceleration Beschleunigung Accélération Aceleración	ac = 5 m/s <sup>2</sup>
Decelerazione Deceleration Bremsverzögerung Décélération Deceleración	dc = 5 m/s <sup>2</sup>
Accelerazione di gravità Acceleration by gravity Erdbeschleunigung Accélération de gravité Aceleración de la gravedad	g = 9,81 m/s <sup>2</sup>
Massa del carrello con il carico Mass of loaded carriage Masse des geladenen Wagens Masse du chariot avec la charge Masa del carro con la carga	mc = 60 kg
Diametro primitivo della puleggia Pulley pitch diameter Wirkdurchmesser der Zahnscheibe Diamètre primitif de la poulie Diámetro primitivo de la polea	D <sub>p</sub> = ~80 mm
Lunghezza primitiva della cinghia Belt pitch length Riemenwirklänge Longueur primitive de la courroie Longitud primitiva de la correa	L = 4500 mm
Fattore di carico (picchi di carico medi) Load factor (medium load peaks) Belastungsfaktor (mittlere Spitzenbelastungen) Facteur de charge (pointes de charge moyennes) Coeficiente de carga (cargas puntuales medias)	C <sub>3</sub> = 1,7



### 1) CALCOLO DELLA FORZA PERIFERICA FU

### 1) CALCULATION OF PERIPHERAL FORCE FU

### 1) BERECHNUNG DER UMFANGSKRAFT FU

### 1) CALCUL DE LA FORCE PÉRPHÉRIQUE FU

### 1) CÁLCULO DE LA FUERZA PERIFÉRICA FU

$$FU = (mc \cdot ac) + (mc \cdot g) = (60 \cdot 5) + (60 \cdot 9,81) = 888,6 \text{ N}$$

Con il valore di FU, consultando il grafico a pag. D-61, viene scelta la cinghia T 10.

With the FU value, consulting the graph on page D-61, we select the belt T 10.

Wenn uns der FU Wert bekannt ist, schauen wir im Diagramm auf Seite D-61 nach und wählen den Riemen T10.

Avec la valeur de FU, en consultant le diagramme à la page D-61, on choisit la courroie T 10.

Con el valor FU, consultando el diagrama a la página D-61, se escoge la correa T 10.

### 2) SELEZIONE DELLA PULEGGIA

### 2) PULLEY SELECTION

### 2) AUSWAHL DER RIEMENSCHEIBE

### 2) CHOIX DE LA POULIE

### 2) ELECCIÓN DE LA POLEA

Dalla tabella a pag. D-22 si seleziona la puleggia con diametro primitivo più vicino a quello richiesto, controllando che il diametro della puleggia scelta e dei galoppini presenti non sia inferiore al minimo consentito (pag. D-59):

In the table at page D-22 you can choose the pulleys having the pitch diameter nearest to the required one, ensuring that the diameter of chosen pulley and of the idlers are not smaller than the minimum allowed (page D-59):

Der Tabelle auf Seite D-22 entnimmt man die Riemenscheibe, die den Durchmesser am nächsten zum Angefragten hat, indem man prüft, dass der Durchmesser der ausgewählten Scheibe und derjenige der vorhandenen Spannrollen nicht kleiner als der erlaubte Mindestwert ist (Seite D-59):

Du tableau à la page D-22 on sélectionne la poulie ayant le diamètre primitif le plus proche au demandé, tout en vérifiant que le diamètre de la poulie choisie et des galets tendeurs présents ne soient pas inférieurs au minimum permis. (page D-59):

De la tabla a la página D-22 se elige la polea que tiene el diámetro primitivo más cercano a lo que se precisa, comprobando que el diámetro de la polea elegida y de los rodillos presentes no sea inferior al mínimo permitido. (página D-59):

$$\text{T 10} - z = 25 - D_p = 79,58 \text{ mm} - D_e = 77,70 \text{ mm}$$



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres

Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

A questo punto si calcola il numero di giri/1' che la puleggia motrice deve compiere:

Now you can calculate the rpm for the driver pulley:

Nun berechnet man die U/min., welche die treibende Riemscheibe ausführen soll:

Maintenant on calcule le nombre de tr/min. que la poulie menante doit faire:

Ahora se calcula el número de r.p.m. que la polea motriz tiene que hacer:

$$n = \frac{V \cdot 60000}{p \cdot z} = \frac{3 \cdot 60000}{10 \cdot 25} = 720$$

## Numero di denti in presa

Verificare il numero di denti in presa  $zt$  sulla puleggia motrice:

## Number of teeth in mesh

Check the teeth in mesh  $zt$  on driver pulley:

## Eingriffszähnezahl

Die Anzahl der Angriffsähnne  $zt$  auf der treibenden Riemscheibe prüfen:

## Nombre des dents en prise

Vérifier le nombre de dents en prise  $zt$  sur la poulie menante:

## Número de dientes engranados

Comprobar el número de dientes engranados  $zt$  sobre la polea motriz:

$$zt = \frac{z \cdot \beta}{360^\circ} = \frac{25 \cdot 180^\circ}{360^\circ} = 12,5$$

Il numero di denti minimo consigliato è  $zt \text{ min} = 7$ .

The min. teeth number is  $zt \text{ min} = 7$ .

Die empfohlene Mindestzähnezahl ist  $zt \text{ min} = 7$ .

Le nombre de dents minimal conseillé est  $zt \text{ min} = 7$ .

El número de dientes mínimo aconsejado es  $zt \text{ min} = 7$ .

In ogni caso il numero di denti massimo da considerare per il calcolo sarà di:

In any case, the max. number of teeth to be considered for the calculation will be:

Auf alle Fälle wird die höchste für die Berechnung beträchtliche Zähnezahl sein:

En tout cas, le nombre de dents max. à prendre en considération pour le calcul sera de:

En todo caso, el número max. a tener en cuenta para el cálculo será de:

**zt = 12 max**  
per cinghie aperte  
for open length belts  
für endliche Riemen  
pour courroies à bouts libres  
para correas abiertas

**zt = 6 max**  
per cinghie giuntate  
for spliced belts  
für verschweißte Riemen  
pour courroies jointées  
para correas empalmadas

## 3) LARGHEZZA DELLA CINGHIA

Rilevare i seguenti dati:

**C3** = Fattore di carico (pag. D-62);

**FUs** = Carico specifico su un dente (pag. D-62);

**zt** = N. di denti in presa.

## 3) BELT WIDTH

Find the following data:

**C3** = Load factor (page D-62);

**FUs** = Specific load on one tooth (page D-62);

**zt** = No. of teeth in mesh.

## 3) RIEMENBREITE

Folgende Angaben entnehmen:

**C3** = Belastungsfaktor (Seite D-62);

**FUs** = Spezifische Belastung auf einem Zahn (Seite D-62);

**zt** = Anzahl der Angriffsähnne.

## 3) LARGEUR DE LA COURROIE

Trouver les données suivantes:

**C3** = Facteur de charge (page D-62);

**FUs** = Charge spécifique sur une dent (page D-62);

**zt** = Nombre de dents en prise.

## 3) ANCHO DE LA CORREA

Hay que encontrar los datos siguientes:

**C3** = Coeficiente de carga (pág. D-62);

**FUs** = Carga específica sobre un diente (pág. D-62);

**zt** = Nro de dientes engranados.

**C3 = 1,7**

**FUs = 33 N**

**zt = 12**

$$b = \frac{F_U \cdot C_3 \cdot 10}{F_{U_s} \cdot zt} = \frac{888,6 \cdot 1,7 \cdot 10}{33 \cdot 12} = 38,2 \text{ mm}$$

Scegliamo la cinghia di larghezza standard 50 mm.

We choose the belt having standard width 50 mm.

So verwenden wir den Riemen mit Standardbreite 50 mm.

On choisit la courroie ayant la largeur standard 50 mm.

Eligimos la correa que tiene el ancho estándar 50 mm.



# Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen

Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres

Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

## 4) CARICO ASSIALE STATICO

Il pretensionamento, o carico assiale statico  $F_{st}$  consigliato, si calcola con la seguente formula:

## 4) STATIC AXIAL CHARGE

The pre-tensioning, or recommended static axial charge  $F_{st}$ , can be calculated using the following formulas:

## 4) STATISCHE ACHSENBELASTUNG

Die Vorspannung bzw. die empfohlene statische Achsenbelastung  $F_{st}$  berechnet man durch folgende Formel:

## 4) CHARGE AXIALE STATIQUE

La pré-tension, ou charge axiale statique  $F_{st}$  conseillée, est calculée par la formule suivante:

## 4) CARGA AXIAL ESTÁTICA

El pre-tensado, o carga axial estática  $F_{st}$  aconsejada, se calcula por la fórmula siguiente:

$$F_{st} = F_U \cdot 2 = 888,6 \cdot 2 = 1777,2 \text{ N}$$

## 5) VERIFICA FINALE DELLA CINGHIA

Dalla tabella a pag. D-66, per cinghia T 10 larga 50 mm, si rileva che il carico di lavoro massimo  $F_V$  applicabile è:

## 5) FINAL CHECK OF THE BELT

From table at page D-66, for a belt type T10 width 50 mm, it can be noticed that the max. applicable working load  $F_V$  is:

## 5) ENDLICHE PRÜFUNG DES RIEMENS

Aus der Tabelle auf Seite D-66, für Riemen T10 50 mm in Breite, erfolgt, dass die höchste ertragliche Wirklast  $F_V$  ist:

## 5) CONTRÔLE FINAL DE LA COURROIE

Dans le tableau à la page D-66, pour une courroie T10 largeur 50 mm, on trouve que la charge de travail maximale  $F_V$  applicable est:

## 5) COMPROBACIÓN FINAL DE LA CORREA

En la tabla a la página D-66, para la correa tipo T10 ancho 50 mm, se nota que la carga de trabajo máxima  $F_V$  aplicable es:

$$F_V = 4785 \text{ N}$$

Bisogna rispettare la seguente condizione:

It is necessary to keep to the following condition:

Es ist notwendig, folgende Bedingungen einzuhalten.

Il faut respecter la condition suivante:

Es necesario respetar la siguiente condición:

$$F_V > \frac{F_{st}}{2} + (F_U \cdot C_3) \rightarrow 4785 > \frac{1777,2}{2} + (888,6 \cdot 1,7) \rightarrow 4785 \text{ N} > 2399 \text{ N}$$

Sostituendo i valori risulta che  $4785 > 2399$  e quindi la verifica ha dato esito positivo.

Replacing the value, it results that  $4785 > 2399$ , so the check was positive.

Beim Ersetzen der Werte erfolgt, dass  $4785 > 2399$  ist, daher hat die Prüfung ein positives Ergebnis ergeben.

En remplaçant les valeurs, il en résulte que  $4785 > 2399$  et donc que la vérification a réussi.

Reemplazando los valores, se nota que  $4785 > 2399$ , por lo tanto la comprobación es positiva.

## 6) ALLUNGAMENTO DELLA CINGHIA

## 6) ELONGATION OF THE BELT

## 6) DEHNUNG DES RIEMENS

## 6) ALLONGEMENT DE LA COURROIE

## 6) ALARGAMIENTO DE LA CORREA

$$AL = \frac{F_U \cdot 4}{F_V} = \frac{888,6 \cdot 4}{4785} = 0,74 \text{ mm/m}$$




## Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen


Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

T 5




Larghezza width Breite Largeur Ancho	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di rottura Breaking load Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura
b mm	FV N	<sup>1)</sup> FV N	N
6	175	87	710
10	355	177	1425
16	475	237	1900
25	800	400	3205
32	1005	502	4035
50	1660	830	6650

T 10



Larghezza width Breite Largeur Ancho	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di rottura Breaking load Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura
b mm	FV N	<sup>1)</sup> FV N	N
16	1395	697	5585
25	2290	1145	9175
32	2890	1445	11570
50	4785	2392	19150
75	7665	3832	29125
100	10290	5145	39100

T 20



Larghezza width Breite Largeur Ancho	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di rottura Breaking load Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura
b mm	FV N	<sup>1)</sup> FV N	N
25	3610	1805	14440
32	4510	2255	18050
50	7670	3835	30685
75	12350	6175	46930
100	16625	8312	63175

1) Carico di lavoro massimo per cinghie giunte

Max. working charge for spliced belts

Maximale Wirklast für verschweißte Riemen

Charge de travail maximale pour les courroies jointées

Carga de trabajo máxima para las correas empalmadas




## Calcolo per trasmissioni lineari con cinghie a metraggio

Selection procedure for linear drives with open length belts

Berechnungsmethode für Linearbewegungen mit endlichen Zahnriemen


Méthode de calcul pour les transmissions linéaires avec les courroies à bouts libres  
Procedimiento de cálculo para las transmisiones lineales con correas abiertas a metros

### AT 5




Larghezza width Breite Largeur Ancho	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di rottura Breaking load Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura
b mm	FV N	<sup>1)</sup> FV N	N
6	380	190	1525
10	635	317	2545
16	1015	507	4070
25	1715	857	6870
32	2160	1080	8655
50	3560	1780	14255

### AT 10



Larghezza width Breite Largeur Ancho	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di rottura Breaking load Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura
b mm	FV N	<sup>1)</sup> FV N	N
16	2030	1015	8120
25	3610	1805	14400
32	4510	2255	18050
50	7670	3835	30685
75	12350	6175	46930
100	16625	8312	63175

### AT 20



Larghezza width Breite Largeur Ancho	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di lavoro max Max. working load Maximale Wirklast Charge de travail max Carga de trabajo max	Carico di rottura Breaking load Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura
b mm	FV N	<sup>1)</sup> FV N	N
25	4930	2465	19720
32	6570	3285	26295
50	10680	5340	42730
75	17300	8650	65740
100	23355	11677	88745

1) Carico di lavoro massimo per cinghie giunte

Max. working charge for spliced belts

Maximale Wirklast für verschweisste Riemen

Charge de travail maximale pour les courroies jointées

Carga de trabajo máxima para las correas empalmadas



## Tolleranze di costruzione delle pulegge dentate

Tolerance specifications for the timing pulleys

Fertigungstoleranzen für die Zahnscheiben

Tolérances de fabrication sur les poulies dentées

Tolerancias de fabricación de las poleas dentadas

Diametro esterno Outside diameter Außendurchmesser Diamètre extérieur Diámetro exterior mm	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance Tolerancia mm	Diametro esterno Outside diameter Außendurchmesser Diamètre extérieur Diámetro exterior mm	Eccentricità totale (indicazione tot. comparatore) Total eccentricity (indicator reading) Zulässige Abweichung (mit der Meßuhr ermittelt) Excentricité totale (lecture) Excentricidad total (lectura) mm
≤ 25	0 - 0,05	≤ 200	0,05
> 25 ± 50	0 - 0,05		0,05 + 0,0005
> 50 ± 100	0 - 0,08		per mm di diametro esterno oltre 200 per mm of outside diameter over 200 pro mm Außendurchmesser über 200 par mm de diamètre extérieur plus de 200 por mm de diámetro exterior más de 200
> 100 ± 175	0 - 0,08		
> 175 ± 300	0 - 0,10		
> 300 ± 500	0 - 0,10		
> 500	0 - 0,15		

## Tolleranze di costruzione delle cinghie dentate

Tolerance specifications for the timing belts

Fertigungstoleranzen für die Zahnriemen

Tolérances de fabrication sur les courroies dentées

Tolerancias de fabricación de las correas dentadas

Pur avendo sullo sviluppo primitivo della cinghia tolleranze costruttive molto contenute si dovrà tenerne conto in fase di montaggio, prevedendo o la possibilità di variare l'interasse per avere una buona tensione della cinghia o la possibilità di tensionare la trasmissione per mezzo di un rullo tenditore. Quest'ultimo però non dovrà mai avere un diametro inferiore a quello della puleggia minore presente nella trasmissione.

Although there are very strict construction tolerances on the pitch length, one shall take this into account during the installation by providing for either the possibility to change the centre distance so as to have a good belt tension or the possibility to tension the transmission through an idler. The idler diameter shall be equal to or greater than the diameter of the smallest pulley of the drive.

Obwohl die Konstruktionstoleranzen für die Wirklänge sehr streng sind, soll man diese bei der Montage berücksichtigen. Dies, nämlich, in der Voraussicht, dass man entweder die Möglichkeit hat, den Achsabstand zu ändern, oder den Antrieb durch eine Spannrolle zu spannen, um eine gute Spannung des Riemens zu erhalten. Der Spannrollendurchmesser muss gleich oder größer als der Durchmesser der kleinsten Antriebs scheibe sein.

Même s'il y a des tolérances de construction très étroites sur le diamètre primitif de la courroie, on devra tenir en compte de ça, dans le montage, en prévoyant ou la possibilité de changer l'entraxe à fin d'avoir une bonne tension de la courroie ou bien la possibilité de tensionner la transmission par l'entremise d'un galet tendeur. Le diamètre du galet devra être égal ou plus grand que le diamètre de la petite poulie de la transmission.

Aunque hay unas tolerancias de construcción muy estrechas sobre el diámetro primitivo de la correa, se deberá tomar cuenta de esto, en el montaje, previendo o la posibilidad de cambiar la distancia entre centros para haber una buena tensión de la correa o la posibilidad de dar tensión a la transmisión por medio de un rodillo tensor. El diámetro del rodillo tensor deberá ser igual o más grande que el diámetro de la polea pequeña de la transmisión.

### Tolleranza sulla lunghezza cinghia

Tolerance for the belt length - Toleranz für Zahnräumenlänge

Tolérance sur la longueur courroie - Tolerancia de la longitud correa

Cinghia tipo Belt Type Riementyp Courroie type Correa tipo	Lunghezza primitiva - Pitch length - Wirklänge - Longueur primitive - Longitud primitiva mm							
<b>T 2,5</b>	120 ± 305 ± 0,28	317,5 ± 380 ± 0,32	420 ± 500 ± 0,36	540 ± 620 ± 0,42	650 ± 700 ± 0,48	780 ± 950 ± 0,56	1185 ± 0,64	
<b>T 5</b>	120 ± 305 ± 0,28	330 ± 390 ± 0,32	400 ± 525 ± 0,36	545 ± 630 ± 0,42	640 ± 780 ± 0,48	800 ± 990 ± 0,56	1075 ± 1215 ± 0,64	1275 ± 1500 ± 0,76
<b>T10</b>	260 ± 390 ± 0,32	400 ± 500 ± 0,36	530 ± 630 ± 0,42	650 ± 780 ± 0,48	800 ± 980 ± 0,56	1000 ± 1250 ± 0,64	1300 ± 1560 ± 0,76	1600 ± 1960 ± 0,88
<b>AT 5</b>	225 ± 300 ± 0,28	330 ± 390 ± 0,32	420 ± 525 ± 0,36	545 ± 630 ± 0,42	660 ± 780 ± 0,48	825 ± 975 ± 0,56	1050 ± 1125 ± 0,64	1500 ± 0,76
<b>AT10</b>	370 ± 0,32	500 ± 0,36	560 ± 610 ± 0,42	660 ± 780 ± 0,48	800 ± 980 ± 0,56	1000 ± 1250 ± 0,64	1280 ± 1500 ± 0,76	1600 ± 1940 ± 0,88

### Tolleranza sulla larghezza e sullo spessore cinghia

Tolerance on the width and thickness of the belt - Toleranz auf der Zahnräumenbreite und auf der Riemenstärke

Tolérance sur la largeur et sur l'épaisseur de la courroie - Tolerancia sobre el ancho y sobre el espesor de la correa

Cinghia tipo Belt Type - Riementyp Courroie type - Correa tipo	<b>T 2,5</b>	<b>T 5</b>	<b>T 10</b>	<b>T 20</b>	<b>AT 5</b>	<b>AT 10</b>	<b>AT 20</b>
<b>Larghezza cinghia</b> Belt width - Zahnräumenbreite Largeur courroie - Anchura correa	mm	± 0,3	± 0,5	± 0,5	± 1,0	± 0,5	± 1,0
<b>Spessore cinghia</b> Belt thickness - Riemenstärke Épaisseur courroie - Espesor correa	mm	± 0,15	± 0,15	± 0,30	± 0,45	± 0,20	± 0,45